



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001650

CB600F HORNET - HONDA



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 03/09/2025 16:05

Data Vistoria: 20/08/2025 14:22

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estrada Municipal - R. Adolfo Batista da Crus, 400, CAJURU, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. CEP: 12226-773.**

Vistoria Veicular:

OSA: **186**

Modelo: **CB600F HORNET - HONDA**

Ano Fab / Modelo: **2008/2008**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO MovLegal /
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa: **SP/SAO JOSE
DOS CAMPOS-SP**

Nr Motor: **PC42E8004184**

Nr Motor BIN: **PC42E8004184**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9C2PC42008R004184**

Nr Chassi BIN:
9C2PC42008R004184

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Preto**

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**


Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

VEICULO COM AMASSADO NO TANQUE LADO DIREITO, PISCAS TRASEIRO E DIANTEIROS QUEBRADOS, FALTANDO RETROVISOR, FOM RALADO NA DIAGONAL TRASEIRA DIREITO



CHASSI



FRENTE



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001650

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/09/2025 16:05

Nr Motor: PC42E8004184

Nr Chassi: 9C2PC42008R004184

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA RABETA:	⚠ AVARIADO	PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK
PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK	PAINEL:	✓ OK
CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK	BLOCO OPTICO:	✓ OK
ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK	ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK
PNEU DIANTEIRO:	⚠ AVARIADO	PNEU TRASEIRO:	⚠ AVARIADO
FREIO DIANTEIRO:	✓ OK	FREIO TRASEIRO:	✓ OK
MANETE DE FREIO:	✓ OK	MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK
LUVA DO GUIDÃO:	⚠ AVARIADO	RETROVISOR ESQUERDO:	⚠ AVARIADO
RETROVISOR DIREITO:	⊘ N/OK	CAPA BANCO:	✓ OK
ESTRIBO:	✓ OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK
PROTETOR DE ESCAPE:	✓ OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	⚠ AVARIADO

ACESSORIOS

SETA ESQUERDA:	⚠ AVARIADO	SETA DIREITA:	⚠ AVARIADO
----------------	------------	---------------	------------



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001650

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/09/2025 16:05

Nr Motor: PC42E8004184

Nr Chassi: 9C2PC42008R004184

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	[REDACTED]	Renavam	00120077744
Chassi	9C2PC42008R004184	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	PC42E8004184	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CB600F HORNET
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2008
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	599
Capacidade Passageiros	2	PBT	39



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 4.069,87	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 12,30
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	4.069,87	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito DPVAT	12,30		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	M***** G***** D** S*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001650

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/09/2025 16:05

Nr Motor: PC42E8004184


Nr Chassi: 9C2PC42008R004184



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA	COLUNA DIANTEIRA DIR
		
INTERIOR	INTERIOR 02	INTERIOR 03
		
INTERIOR 04	INTERIOR 05	ADICIONAL 01
		
ADICIONAL 02	ADICIONAL 03	ADICIONAL 04
		
ADICIONAL 05	ADICIONAL 06	ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00001650		Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 03/09/2025 16:05
Nr Motor: PC42E8004184		Nr Chassi: 9C2PC42008R004184	
Vistoria Financeira:			
Valor Avaliado: R\$ 32.580,00		Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 60,00%		Valor Depreciado: R\$ 13.032,00	
Totais:			
Sub-Total: 13.032,00		Depreciação Forçada(%): 0,00%	
		Valor Final Avaliado: R\$ 13.032,00	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____