



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVADO

Numeração: 00000775



M.BENZ GLC2504MATIC - MERCEDES-BENZ



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 05/09/2025 15:00

Data Vistoria: 12/02/2025 11:41

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

Modelo: **M.BENZ GLC2504MATIC - MERCEDES-BENZ**Ano Fab / Modelo: **2016/2016**Categoria: **Passeio e Utilitário**Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA /
SÃO PAULO-SP**Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa: **SP/SAO
PAULO-SP**Nr Motor: **27492030647184**Nr Motor BIN: **27492030647184**Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**Nr Chassi: **WDC0G4GW6GF080077**Nr Chassi BIN:
WDC0G4GW6GF080077Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**Combustível BIN: **Gasolina**Cor: **Branca**Cor BIN: **Branca**Tem KIT GNV: **Não**Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**


Responsável:

Observação:

VEICULO BLINDADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000775

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 15:00

Nr Motor: 27492030647184

Nr Chassi: WDC0G4GW6GF080077

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ N/A
Macaco:	✓ N/A	Triângulo:	✓ N/A
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ N/A
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000775

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 15:00

Nr Motor: 27492030647184

Nr Chassi: WDC0G4GW6GF080077

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall



Renajud - Atenção para as restrições judiciais



Atenção para as Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa		Renavam	01090267573
Chassi	WDC0G4GW6GF080077	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	27492030647184	Categoria	PARTICULAR
Marca	MERCEDES-BENZ	Modelo	M.BENZ GLC2504MATIC
Ano Fab.	2016	Ano Mod.	2016
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	Potência	211
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	INEXISTENTE
Capacidade Carga	66	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	240
CMT	490		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 41.241,69	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 2.082,50
Valor Débito IPVA	41.241,69	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	2.082,50		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	M**** P**** L**** B*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------------

Página 3



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO
---------------------	---------------

Restrição 1 INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM
INSPECAO VEICULAR OK

Restrição Financeira NADA CONSTA **Restrição Furto** NADA CONSTA

Restrição RENAJUD CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	
Renavam	1090267573	Chassi	WDC0G4GW6GF080077
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	UTILITARIO	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	I/M.BENZ GLC2504MATIC	Ano Fab	2016
Ano Mod	2016	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Nr Eixos	2	Combustível	GASOLINA
Cor	BRANCA	Potência	211
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	0.66
CMT	4.9	PTB	2.4
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	1*****
Proprietário	M***** P**** L**** B*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE
ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):

RECALL NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



RECALL

Registro de recall NADA CONSTA



RENAJUD

Registro de renajud CONSTA Total de renajud 2



Registro de Renajud 2024-04-04

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	Data bloqueio	2024-04-04
Número protocolo	09739	Ano protocolo	2024
Número processo	50005567920244036005	Número ofício	TRF03
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIAO TRANSFERENCIA	Restrição Renajud	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TRF03	Órgão Judicial	2 VARA FEDERAL PONTA PORA - MS
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIAO		



Registro de Renajud 2022-04-19

Tipo bloqueio	CIRCULACAO	Data bloqueio	2022-04-19
Número protocolo	03515	Ano protocolo	2022
Número processo	10838728420214013300	Número ofício	TRF01
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO CIRCULACAO	Restrição Renajud	CIRCULACAO
Código Tribunal	TRF01	Órgão Judicial	2A VARA DA BAHIA
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000775
Nr Motor: 27492030647184

Placa:
Nr Chassi: WDC0G4GW6GF080077

Data Impressão: 05/09/2025 15:00



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



Nr Motor: 27492030647184

Nr Chassi: WDC0G4GW6GF080077

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 143.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **30,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 100.100,00**

Totais:

Sub-Total: **100.100,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 100.100,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____