E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00000775**

M.BENZ GLC2504MATIC - MERCEDES-BENZ



Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 25/06/2026 16:33*	Data Vistoria: 12/02/2025 11:41

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

Modelo: **M.BENZ GLC2504MATIC - MERCEDES-BENZ**		Ano Fab / Modelo: **2016/2016**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: **27492030647184**	Nr Motor BIN: **27492030647184**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **WDC0G4GW6GF080077**	Nr Chassi BIN: **WDC0G4GW6GF080077**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Gasolina**	Combustível BIN: **Gasolina**		
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

VEICULO BLINDADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00000775 **Placa** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 16:33*

Nr Motor: 27492030647184 **Nr Chassi: WDC0G4GW6GF080077**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Chave de Rodas:**	N/A
Macaco:	N/A	**Triangulo:**	N/A
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	OK	**Pneus Traseiros:**	OK
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	N/A

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000775 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 25/06/2026 16:33*

Nr Motor: 27492030647184 **Nr Chassi: WDC0G4GW6GF080077**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL | 3 - FIPE | 4 - RENAJUD | 5 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA | 6 - CONSULTA PF/PJ

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Atenção para as Restrições
- SENATRAN - Restrições
- Recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- FIPE
- Atenção para as Multas Federais
- Proprietário Atual
- Consulta PF
- Atenção para o bloqueio RENAJUD

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	UTILITARIO
Placa	[redacted]	**Renavam**	01090267573
Chassi	WDC0G4GW6GF080077	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	27492030647184	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	MERCEDES-BENZ	**Modelo**	M.BENZ GLC2504MATIC
Ano Fab.	2016	**Ano Mod.**	2016
Cor	BRANCA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	**Potência**	211
Procedência Veículo	IMPORTADA	**Carroceria**	INEXISTENTE
Capacidade Carga	66	**Capacidade Passageiros**	5
Nr Eixos	2	**PBT**	240
CMT	490		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R$ 41.241,69	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 167,74	**Débito Multas**	EXISTEM MULTAS: R$ 2.082,50
Valor Débito IPVA	41.241,69	**Valor Débito Licenc**	167,74
Valor Débito Multa	2.082,50		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1**********	**Proprietário**	M***** P**** L**** B******

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM

		INSPECAO VEICULAR OK	
Restrição Financeira	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	1090267573	**Chassi**	WDC0G4GW6GF080077
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
Tipo	UTILITARIO	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	I/M.BENZ GLC2504MATIC	**Ano Fab**	2016
Ano Mod	2016	**Procedência Veículo**	ESTRANGEIRO
Nr Eixos	2	**Combustível**	GASOLINA
Cor	BRANCA	**Potência**	211
Capacidade Passageiros	5	**Capacidade Carga**	0.66
CMT	4.9	**PTB**	2.4
Recall	NADA CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	1**********
Proprietário	M***** P**** L**** B******		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	2

Registro de Renajud 2024-04-04

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2024-04-04
Número protocolo	09739	**Ano protocolo**	2024
Número processo	50005567920244036005	**Número ofício**	TRF03
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIAO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TRF03	**Órgão Judicial**	2 VARA FEDERAL PONTA PORA - MS
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIAO		

Registro de Renajud 2022-04-19

Tipo bloqueio	CIRCULACAO	**Data bloqueio**	2022-04-19
Número protocolo	03515	**Ano protocolo**	2022
Número processo	10838728420214013300	**Número ofício**	TRF01
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO CIRCULACAO	**Restrição Renajud**	CIRCULACAO
Código Tribunal	TRF01	**Órgão Judicial**	2A VARA DA BAHIA
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO		

FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
021343-8	10/2025	MERCEDES-BENZ	GLC 250 SPORT 4MATIC 2.0 TB 16V AUT.	16	G	147.811,00	145.710,00
021344-6	10/2025	MERCEDES-BENZ	GLC 250 4MATIC 2.0 TB 16V AUT.	16	G	143.608,00	145.710,00

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	15216265880	**Nome Proprietário**	MARCOS PAULO LOPES BARBOSA
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		**UF Jurisdição**	SP
Marca/Modelo	I MBENZ GLC2504MATIC	**Código Marca/Modelo**	
Ano Modelo	2016	**Ano Fabricação**	2016
Placa	GJC6A54	**Chassi**	WDC0G4GW6GF080077
Renavam	1090267573	**Cor**	BRANCA
Tipo Situação		**Município Emplacamento**	SAO PAULO

CONSULTA PF

CPF	15216265880	**Nome**	MARCOS PAULO LOPES BARBOSA
Genêro	M	**Nome Social**	
Data Nasc.	25/11/1974	**Possível Óbito**	
Situação RF	REGULAR		

CONSULTA PF- E-MAIL 1

E-mail	MLOPESBARBOSA@GMAIL.COM

CONSULTA PF- E-MAIL 2

E-mail	MARCOSPLB@HOTMAIL.COM

CONSULTA PF ENDEREÇO 1

Logradouro	R DOS CAETES	**Número**	855
Complemento	AP 101	**Bairro**	PERDIZES
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP

CEP	05016-081	**Tratado Correio**	
Informações	SCORE: 1		

CONSULTA PF ENDEREÇO 2

Logradouro	R PAULO VIDIGAL VICENTE DE AZEVEDO	**Número**	222
Complemento	AP 38 BL	**Bairro**	VILA SIQUEIRA
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP
CEP	02722-090	**Tratado Correio**	
Informações	SCORE: 2		

CONSULTA PF ENDEREÇO 3

Logradouro	R BENEDITO AUGUSTO FERREIRA	**Número**	25
Complemento		**Bairro**	VILA SIQUEIRA
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP
CEP	02723-010	**Tratado Correio**	
Informações	SCORE: 3		

CONSULTA PF ENDEREÇO 4

Logradouro	R MINISTRO BARBOSA LIMA	**Número**	214
Complemento	CS	**Bairro**	PARQUE ITABERABA
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP
CEP	02764-000	**Tratado Correio**	
Informações	SCORE: 4		

CONSULTA PF - TELEFONE 1

Telefone	(11) 27742073	**Tipo**	FIXO
Informações	SCORE: 1	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 2

Telefone	(11) 34241180	**Tipo**	FIXO
Informações	SCORE: 2	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 3

Telefone	(11) 39898609	**Tipo**	FIXO
Informações	SCORE: 3	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 4

Telefone	(11) 39845522	**Tipo**	FIXO
Informações	SCORE: 4	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 5

Telefone	(11) 941636777	**Tipo**	MOVEL
Informações	SCORE: 1	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 6

Telefone	(11) 982612451	**Tipo**	MOVEL
Informações	SCORE: 2	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 7

Telefone	(11) 952515882	**Tipo**	MOVEL

Informações	SCORE: 3	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 8

Telefone	(11) 947087059	**Tipo**	MOVEL
Informações	SCORE: 4	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 9

Telefone	(11) 997428829	**Tipo**	MOVEL
Informações	SCORE: 5	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 10

Telefone	(11) 998162788	**Tipo**	MOVEL
Informações	SCORE: 6	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 11

Telefone	(11) 973715821	**Tipo**	MOVEL
Informações	SCORE: 7	**Operadora**	

CONSULTA PF - TELEFONE 12

Telefone	(11) 999792657	**Tipo**	MOVEL
Informações	SCORE: 8	**Operadora**	

BLOQUEIO RENAJUD

Placa	[redacted]	**Modelo**	I MBENZ GLC2504MATIC
Ano Fabricação	2016	**Ano Modelo**	2016
Chassi	WDC0G4GW6GF080077	**Renavam**	01090267573

Orgão Judicial	Restrição	Tribunal	Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão
NãO INFORMADO		NãO INFORMADO	10838728420214013300	NãO INFORMADO	NãO INFORMADO	

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000775 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 16:33*

Nr Motor: 27492030647184 **Nr Chassi: WDC0G4GW6GF080077**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02







INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04	ADICIONAL 06	ADICIONAL 07
		
ADICIONAL 08		

ID Vistoria: 00000775 [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 16:33*

Nr Motor: 27492030647184 **Nr Chassi: WDC0G4GW6GF080077**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 133.000,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **20,00%** Valor Depreciado: **R$ 106.400,00**

Totais:

Sub-Total: **106.400,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 106.400,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____