



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000838

405 SRI - PEUGEOT



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 15/09/2025 20:17

Data Vistoria: 27/02/2025 09:50

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estr. Ferroviário João de Oliveira, 100, IPANEMA DAS PEDRAS, SOROCABA/SP. CEP: 18052-464.**

Complemento: **GRUPO CARVALHO / SOROCABA-SP / (15) 99632-5535**

Vistoria Veicular:

Modelo: **405 SRI - PEUGEOT**

Ano Fab / Modelo:
1994/1995

Categoria: **Passeio e
Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO CARVALHO / SOROCABA-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa: **PR/CASCADEL-PR**

Nr Motor: **3022697**

Nr Motor BIN:

Nr Chassi: **8AS4BRFX2R5135179**

Nr Chassi BIN:
8AS4BRFX2R5135179

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Branca**

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**


Responsável:

Observação:

CARRO BATIDO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000838

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 15/09/2025 20:17

Nr Motor: 3022697

Nr Chassi: 8AS4BRFX2R5135179

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Farol Direito:	Avariado
Farol Esquerdo:	Avariado	Parabrisa Dianteiro:	Faltando
Capô:	Avariado	Teto:	Avariado
Retrovisor Lado Direito:	Avariado	Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando
Porta Dianteira Direita:	Avariado	Porta Dianteira Esquerda:	Avariado
Porta Traseira Direita:	OK	Porta Traseira Esquerda:	OK
Porta Malas:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	Parabrisa Traseiro:	OK
Chave de Rodas:	N/A	Triangulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	Avariado
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000838

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 20:17

Nr Motor: 3022697

Nr Chassi: 8AS4BRFX2R5135179

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00546600441
Chassi	8AS4BRFX2R5135179	Situação Chassi	NORMAL
Categoria	PARTICULAR	Marca	PEUGEOT
Modelo	405 SRI	Ano Fab.	1994
Ano Mod.	1995	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	PR
Município	CASCAVEL-PR	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	123	Procedência Veículo	IMPORTADO
Carroceria	C FECHADA	Capacidade Passageiros	5



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 454,70	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 418,09
Valor Débito Licenc	454,70	Valor Débito Multa	418,09

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	C***** B***** M*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00546600441

Página 3

Chassi	8AS4BRFX2R5135179	Município	CASCADEL
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	I/PEUGEOT/405 SRI
Ano Fab	1994	Ano Mod	1995
Procedência Veículo	ESTRANGEIRA	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	C FECHADA	Combustível	GASOLINA
Cor	BRANCA	Potência	123
Capacidade Passageiros	5	CPF/CNPJ Faturado	73.712.978/0001-50
UF Faturamento	SC		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.




FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000838	Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 15/09/2025 20:17
Nr Motor: 3022697	Nr Chassi: 8AS4BRFX2R5135179	



CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



ID Vistoria: 00000838		Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 15/09/2025 20:17	
Nr Motor: 3022697		Nr Chassi: 8AS4BRFX2R5135179		
Vistoria Financeira:				
Valor Avaliado: R\$ 556,90		Valor FIPE: R\$ 0,00		
Depreciação (%): 50,00%		Valor Depreciado: R\$ 278,45		Página 6
Totais:				
Sub-Total: 278,45		Depreciação Forçada(%): 0,00%		Valor Final Avaliado: R\$ 278,45

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____