



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

 **SUCATA APROVEITÁVEL**

Numeração: 00000876

 **PALIO EDX - FIAT**



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 06/08/2025 16:45

Data Vistoria: 02/04/2025 08:32

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **ROD. BR, 459 - AREA RURAL, 1313, LORENA/SP.**

Complemento: **HÉRCOLIS / (13) 7813-8704**

Vistoria Veicular:

OSA: **186**

Modelo: **PALIO EDX - FIAT**

Ano Fab / Modelo: **1997/1997**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO OFICIAL / LORENA-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **CIW2288**

UF/Cidade Placa: **SP/GUARATINGUETA-SP**

Nr Motor: XXX

Nr Motor BIN: 5031610

Nr Chassi: XXXX

Nr Chassi BIN: 9BD178026V0258001

Condições Chassi: **CHASSI OXIDADO (Ocorre nas sucatas quando não é possível identificar a numeração)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Preto**

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**


Responsável:

Observação:

CAPO NAO ABRE POR DENTRO NEM POR FORA, APARENTEMENTE TEVE UMA COLISAO LEVE NA FRENTE QUE COMPROMETEU A ABERTURA, DEU PRA VER QUE O VEICULO ESTA COM O MOTOR.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000876

Placa: CIW2288

Data Impressão: 06/08/2025 16:45

Nr Motor: XXX

Nr Chassi: XXXX

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:		Avariado	Paracheque Traseiro:		OK
Farol Direito:		OK	Farol Esquerdo:		Avariado
Parabrisa Dianteiro:		OK	Capô:		Avariado
Teto:		Avariado	Retrovisor Lado Direito:		Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:		Avariado	Porta Dianteira Direita:		Avariado
Porta Dianteira Esquerda:		Avariado	Porta Malas:		Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK	Bancos Dianteiros:		Avariado
Bancos Traseiros:		Avariado	Forração Do Teto:		OK
Forração Interna:		Avariado	Pedais:		OK
Volante:		OK	Alavanca da Marcha:		OK
Painel de Instrumentos:		N/A	Pneus Dianteiros:		Avariado
Pneus Traseiros:		Avariado	Rodas Traseiras:		OK
Rodas Dianteiras:		OK	Condição de locomoção:		Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000876

Placa: CIW2288

Data Impressão: 06/08/2025 16:45

Nr Motor: XXX

Nr Chassi: XXXX

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CIW2288	Renavam	00676305172
Chassi	9BD178026V0258001	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	5031610	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	PALIO EDX
Ano Fab.	1997	Ano Mod.	1997
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	GUARATINGUETA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	61

Procedência Veículo NACIONAL

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 195,23
Valor Débito Multa	195,23		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	L***** D* S**** A*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	CIW2288	Renavam	00676305172
Chassi	9BD178026V0258001	Nr Motor	178A30115031610
Município	GUARATINGUETA	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	FIAT/PALIO EDX	Ano Fab	1997
Ano Mod	1997	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	02580017
Combustível	GASOLINA	Cor	PRETA
Potência	61	Capacidade Passageiros	5
CPF/CNPJ Faturado	56297914000110	UF Faturamento	SP



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000876

Placa: CIW2288

Data Impressão: 06/08/2025 16:45

Nr Motor: XXX


Nr Chassi: XXXX



CHASSI




PLACA




FRENTE




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR





INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



ID Vistoria: 00000876

Placa: CIW2288

Data Impressão: 06/08/2025 16:45

Nr Motor: XXX

Nr Chassi: XXXX

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 801,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **50,00%**Valor Depreciado: **R\$ 400,50****Totais:**Sub-Total: **400,50**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 400,50**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____