



E-LEILÕES \*Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



CONSULTAS VEICULARES

**ID Vistoria:** 00000895

**Placa:** [REDACTED]

*Data Impressão:* 04/06/2025 16:04

**Nr Motor:**

**Nr Chassi:** BP885859

*Data Consulta Lote:* 03/04/2025

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

- ✓ Bin Estadual - Restrições

✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

✓ SENATRAN - Restrições
- ✓ Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Federal - Restrições

✓ Multas Federais

BIN ESTADUAL

|                     |                    |                 |               |
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO      | Tipo            | AUTOMOVEL     |
| Placa               | [REDACTED]         | Renavam         | 00398364079   |
| Chassi              | BP885859           | Situação Chassi | NORMAL        |
| Categoria           | PARTICULAR         | Marca           | VOLKSWAGEN    |
| Modelo              | FUSCA 1300         | Ano Fab.        | 1972          |
| Ano Mod.            | 1972               | Cor             | MARROM        |
| Combustível         | GASOLINA           | UF              | SP            |
| Município           | MOGI DAS CRUZES-SP | Espécie         | NAO ATRIBUIDO |
| Procedência Veículo | NACIONAL           | Carroceria      | INEXISTENTE   |

Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|

Débitos e Multas:

|            |                                    |               |                             |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Déb IPVA   | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA          | Débito DPVAT  | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT  |
| Déb Licenc | NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | Débito Multas | NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS |

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

|                       |        |              |                       |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 2***** | Proprietário | J*** G***** D* O***** |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------------|

Restrições:

|                     |               |                      |             |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Restrição Financeira | NADA CONSTA |
| Restrição Furto     | NADA CONSTA   | Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA |

BIN FEDERAL



|                     |               |              |                 |
|---------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Tipo Consulta       | BIN FEDERAL   | Situação     | EM CIRCULACAO   |
| Placa               |               | Renavam      | 00398364079     |
| Chassi              | BP885859      | Município    | MOGI DAS CRUZES |
| UF                  | SP            | Tipo         | AUTOMOVEL       |
| Categoria           | NAO ATRIBUIDO | Marca Modelo | VW/FUSCA 1300   |
| Ano Fab             | 1972          | Ano Mod      | 1972            |
| Procedência Veículo | NACIONAL      | Montagem     | COMPLETA        |
| Nr Carroceria       | INEXISTENTE   | Combustível  | GASOLINA        |
| Cor                 | MARROM        |              |                 |

BIN FEDERAL - Restrições:

|               |               |                    |             |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Situação      | EM CIRCULACAO | Restrição Judicial | NADA CONSTA |
| Restrição RFB | NADA CONSTA   |                    |             |

RENAJUD (CORTESIA):

|         |             |
|---------|-------------|
| RENAJUD | NADA CONSTA |
|---------|-------------|

Débitos / Multas

*\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

|                       |                     |                                  |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| ID Vistoria: 00000895 | Placa:              | Data Impressão: 04/06/2025 16:04 |
| Nr Motor:             | Nr Chassi: BP885859 | Data Consulta Lote: 03/04/2025   |

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. As consultas possuem caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE REALIZAR UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma as consultas substituem a vistoria oficial de identificação veicular, que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas nestas consultas e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
4. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
5. O CONTRATANTE das consultas tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se, assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que a consulta visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
6. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador:

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_