



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000848 Placa: [REDACTED] Data Impressão: 04/06/2025 17:03
Nr Motor: 327A0111935666 Nr Chassi: 9BD197132E3184254 Data Consulta Lote: 28/02/2025

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Renavam	01010797872
Chassi	9BD197132E3184254	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	327A0111935666	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	SIENA ATTRACTIV 1.4
Ano Fab.	2014	Ano Mod.	2014
Cor	VERMELHA	Combustível	ALCO/GASOL
UF	BA	Município	CAMACARI-BA
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	88
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1400	Capacidade Passageiros	5
PBT	151	CMT	191



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 715,22	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 173,40	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	715,22	Valor Débito Licenc	173,40

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Proprietário	J**** F***** D* O*****
--------------	------------------------



Restrições:

Página 1

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01010797872
Chassi	9BD197132E3184254	Nr Motor	327A0111935666
Município	NILO PECANHA	UF	BA
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4	Ano Fab	2014
Ano Mod	2014	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	75153320
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1400
Cor	VERMELHA	Potência	88
Capacidade Passageiros	5	CMT	191
CPF/CNPJ Faturado	14.552.558/0001-94	UF Faturamento	BA

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

ID Vistoria: 00000848

Placa:

Data Impressão: 04/06/2025 17:03

Nr Motor: 327A0111935666

Nr Chassi: 9BD197132E3184254

Data Consulta Lote: 28/02/2025

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

- As consultas possuem caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE REALIZAR UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
- Em hipótese alguma as consultas substituem a vistoria oficial de identificação veicular, que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
- As informações contidas nestas consultas e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
- As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
- O CONTRATANTE das consultas tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se, assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que a consulta visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
- A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

Página 2

- Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.



2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador:

Data: __/__/____