



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000874



SANTANA GL 2000 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 15/09/2025 17:32

Data Vistoria: 02/04/2025 08:29

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **ROD. BR, 459 - AREA RURAL, 1313, LORENA/SP.**

Complemento: **HÉRCOLIS / (13) 7813-8704**

Vistoria Veicular:

OSA: **186**

Modelo: **SANTANA GL 2000 - VOLKSWAGEN**

Ano Fab / Modelo: **1993/1993**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO OFICIAL / LORENA-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa: **SP/LORENA-SP**

Nr Motor: **UQ112198**

Nr Motor BIN: **UQ112198**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BWZZZ32ZPP026628**

Nr Chassi BIN: **9BWZZZ32ZPP026628**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Vermelho**

Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:


Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000874

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 15/09/2025 17:32

Nr Motor: UQ112198

Nr Chassi: 9BWZZZ32ZPP026628

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	N/A
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000874

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 17:32

Nr Motor: UQ112198

Nr Chassi: 9BWZZZ32ZPP026628

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00616630867
Chassi	9BWZZZ32ZPP026628	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UQ112198	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	SANTANA GL 2000
Ano Fab.	1993	Ano Mod.	1993
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	LORENA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	108
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	2000		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 191,54
Valor Débito Multa	191,54		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	M**** H**** R*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

Página 3



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
---------------	-------------	----------	---------------

Placa		Renavam	00616630867
Chassi	9BWZZZ32ZPP026628	Nr Motor	UQ112198
Município	LORENA	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	VW/SANTANA GL 2000	Ano Fab	1993
Ano Mod	1993	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	2000
Cor	VERMELHA	Potência	108
CPF/CNPJ Faturado	48695720000145	UF Faturamento	SP

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000874	Placa:	Data Impressão: 15/09/2025 17:32
Nr Motor: UQ112198	Nr Chassi: 9BWZZZ32ZPP026628	



CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00000874

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 17:32

Nr Motor: UQ112198

Nr Chassi: 9BWZZZ32ZPP026628

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 1.200,00

Depreciação (%): 50,00%

Valor FIPE: R\$ 0,00

Valor Depreciado: R\$ 600,00

Totais:

Sub-Total: 600,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 600,00



A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____