



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001613

FACCHINI SRF RT - SR



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 15/09/2025 20:18

Data Vistoria: 16/07/2025 19:39

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Av. Dr. ASSIS RIBEIRO, 5894, Cangaíba, SÃO PAULO/SP. CEP: 03717-000.**

Vistoria Veicular:

OSA: **189**

Modelo: **FACCHINI SRF RT - SR**

Ano Fab / Modelo:
2014/2014

Categoria: **Caminhão, Carreta, Reboque e
Semi-Reboque**

Local armazenamento: **PÁTIO DO DEDÉ /
SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **[REDACTED]**

UF/Cidade Placa: **MT/LUCAS DO RIO
VERDE-MT**

Nr Motor:

Nr Motor BIN:

Nr Chassi: **94BA0712EEV044491**

Nr Chassi BIN: **94BA0712EEV044491**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: **Cinza**

Cor BIN: **Cinza**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**


Responsável:

Observação:

--



CHASSI



FRETE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001613

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 20:18

Nr Motor:

Nr Chassi: 94BA0712EEV044491

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Traseiro:	OK	Porta Malas:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Pneus Dianteiros:	Faltando	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	Estepe:	OK
Rodas Dianteiras:	Avariado	Condição de locomoção:	Faltando



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001613

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 15/09/2025 20:18

Nr Motor:

Nr Chassi: 94BA0712EEV044491

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	SEMIRREBOQUE
Placa	[REDACTED]	Renavam	01006951773
Chassi	94BA0712EEV044491	Situação Chassi	NORMAL
Categoria	ALUGUEL	Marca	SR
Modelo	FACCHINI SRF RT	Ano Fab.	2014
Ano Mod.	2014	Cor	CINZA
Combustível	COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO	UF	MT
Município	LUCAS DO RIO VERDE-MT	Espécie	CARGA
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAR ABERTA
Capacidade Carga	1181	Nr Eixos	2
PBT	1700		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 749,34	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	749,34		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	G S T***** E*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
---------------	-------------	----------	---------------

Placa		Renavam	01006951773
Chassi	94BA0712EEV044491	Remarcação Chassi	NORMAL
Município	LUCAS DO RIO VERDE	UF	MT
Tipo	SEMI-REBOQUE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	SR/FACCHINI SRF RT	Ano Fab	2014
Ano Mod	2014	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	041403143FV
Nr Eixos	2	Combustível	COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO
Cor	CINZA	CPF/CNPJ Faturado	03.509.978/0005-03
UF Faturamento	PR		

 BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001613	Placa:	Data Impressão: 15/09/2025 20:18
Nr Motor:	Nr Chassi: 94BA0712EEV044491	



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



ID Vistoria: 00001613		Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 15/09/2025 20:18	
Nr Motor:		Nr Chassi: 94BA0712EEV044491		
Vistoria Financeira:				
Valor Avaliado: R\$ 87.000,00		Valor FIPE: R\$ 0,00		
Depreciação (%): 80,00%		Valor Depreciado: R\$ 17.400,00		
Totais:				
Sub-Total: 17.400,00		Depreciação Forçada(%): 0,00%		Valor Final Avaliado: R\$ 17.400,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.



2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____