



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001658

GOL 1.0 GIV - VOLKSWAGEN



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 15/09/2025 20:40

Data Vistoria: 21/08/2025 12:31

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estr. Mun. Hitomi Uehara, 3248, BARRINHA, SÃO LOUREÇO DA SERRA/SP. CEP: 06890-000.**

Complemento: **44G6+QG - Barrinha, São Lourenço da Serra - SP, 06**

Vistoria Veicular:

OSA: **369**

Modelo: **GOL 1.0 GIV - VOLKSWAGEN**

Ano Fab / Modelo: **2012/2013**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO MovLegal / SÃO LOURENÇO DA SERRA-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **EEI2123**

UF/Cidade Placa: **SP/DIADEMA-SP**

Nr Motor: **CCP381540**

Nr Motor BIN: **CCP381540**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BWAA05W0DP070289**

Nr Chassi BIN: **9BWAA05W0DP070289**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: **Preto**

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**


Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

-



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00001658

Placa: EEI2123

Data Impressão: 15/09/2025 20:40

Nr Motor: CCP381540

Nr Chassi: 9BWAA05W0DP070289


LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

-  OK
-  ATENÇÃO
-  APROVADO COM APONTAMENTO
-  APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	 OK	Parachoque Traseiro:	 OK
Farol Direito:	 OK	Farol Esquerdo:	 OK
Parabrisa Dianteiro:	 OK	Capô:	 OK
Teto:	 OK	Retrovisor Lado Direito:	 OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	 OK	Porta Dianteira Direita:	 OK
Porta Dianteira Esquerda:	 OK	Porta Malas:	 OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	 OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	 OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	 OK	Vidro Traseiro Direito:	 OK
Lanterna Traseira Direita:	 OK	Lanterna Traseira Esquerda:	 OK
Parabrisa Traseiro:	 OK	Bancos Dianteiros:	 Avariado
Bancos Traseiros:	 OK	Forração Do Teto:	 OK
Forração Interna:	 OK	Pedais:	 OK
Volante:	 OK	Alavanca da Marcha:	 OK
Painel de Instrumentos:	 OK	Pneus Dianteiros:	 Avariado
Pneus Traseiros:	 Avariado	Rodas Traseiras:	 OK
Rodas Dianteiras:	 OK	Condição de locomoção:	 N/A



Bancos Dianteiros:
 Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001658

Placa: EEI2123

Data Impressão: 15/09/2025 20:40

Nr Motor: CCP381540

Nr Chassi: 9BWAA05W0DP070289

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	EEI2123	Renavam	00487545451
Chassi	9BWAA05W0DP070289	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCP381540	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1.0 GIV
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2013
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	DIADEMA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	71
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	134
CMT	154		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.639,04	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.759,59
Valor Débito IPVA	1.639,04	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	1.759,59	Valor Débito DPVAT	5,23

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	V***** A**** R****
-----------------------	--------	--------------	--------------------

Restrições:			
Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		


BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	EEI2123	Renavam	00487545451
Chassi	9BWAA05W0DP070289	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCP381540	Município	DIADEMA
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/GOL 1.0 GIV
Ano Fab	2012	Ano Mod	2013
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	PRETA	Potência	71
Capacidade Passageiros	5	CMT	154
PTB	1,34	CPF/CNPJ Faturado	59104422005704
UF Faturamento	SP		

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br .	

FOTOS DO VEÍCULO		
ID Vistoria: 00001658	Placa: EEI2123	Data Impressão: 15/09/2025 20:40
Nr Motor: CCP381540	Nr Chassi: 9BWAA05W0DP070289	

		
CHASSI	FRENTE	TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00001658

Placa: EEI2123

Data Impressão: 15/09/2025 20:40

Nr Motor: CCP381540

Nr Chassi: 9BWAA05W0DP070289

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 33.300,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **70,00%**Valor Depreciado: **R\$ 9.990,00****Totais:**Sub-Total: **9.990,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 9.990,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____