



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000911

GM TRACKER 2.0 - CHEVROLET



Vistoriador: ERIC DO ESPIRITO SANTO

Data Impressão: 11/06/2025 11:28

Data Vistoria: 02/05/2025 08:21

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AV, ROTARIANA, 1553, SOBERBO, TERESOPOLIS/RJ. CEP: 25960-602.

Complemento: ICMBio | Teresópolis/RJ | Parque Nacional da Serra

Vistoria Veicular:

Modelo: GM TRACKER 2.0 - CHEVROLET

Ano Fab /
Modelo: /

Categoria: Passeio e
Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Teresópolis/RJ | Parque Nacional da Serra dos Órgãos

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KXT2029

UF/Cidade Placa:
RJ/TERESOPOLIS-RJ

Nr Motor: J20A568376

Nr Motor BIN: J20A568376

Nr Chassi: 8AG116DJ08R214163

Nr Chassi BIN:
8AG116DJ08R214163

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO PERICIADO COM PARA-BRISA NAO ORIGINAL COM CARACTERISTICAS DE MOTOR MEXIDO PECAS NA MALA VEICULO SEM BATERIA MACANETA DA MALA QUEBRADO TETO SOLAR COM CARACTERISTICAS DE MANUTENCAO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000911

Placa: KXT2029

Data Impressão: 11/06/2025 11:28

Nr Motor: J20A568376

Nr Chassi: 8AG116DJ08R214163

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa	KXT2029	Renavam	00979209382
Chassi	8AG116DJ08R214163	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	J20A568376	Nr Caixa Câmbio	5171649
Categoria	OFICIAL	Marca	CHEVROLET
Modelo	GM TRACKER 2.0	Ano Fab.	2008
Ano Mod.	2008	Cor	PRETA
Combustível	GASOLINA	UF	RJ
Município	TERESOPOLIS-RJ	Espécie	MISTO
Potência	128	Procedência Veículo	IMPORTADA
Carroceria	JIPE	Cilindradas	2000
Capacidade Carga	50	Capacidade Passageiros	5
PBT	200	CMT	380



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** C**** M***** C D* B*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Página 2

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
---------------	-------------	----------	---------------

Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE	Placa	KXT2029
ROUBO/FURTO			
Renavam	00979209382	Chassi	8AG116DJ08R214163
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	J20A568376
Município	TERESOPOLIS	UF	RJ
Tipo	UTILITARIO	Categoria	MISTO
Marca Modelo	GM TRACKER 2.0/I	Ano Fab	2008
Ano Mod	2008	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	2000	Cor	PRETA
Potência	128	Capacidade Passageiros	5
Capacidade Carga	0.5	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE
		ROUBO/FURTO	
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000911

Placa: KXT2029

Data Impressão: 11/06/2025 11:28

Nr Motor: J20A568376

Nr Chassi: 8AG116DJ08R214163




CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




TRASEIRA


Página 3

<https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/354181>

3/6



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03





INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01





ID Vistoria: 00000911

Placa: KXT2029

Data Impressão: 11/06/2025 11:28

Nr Motor: J20A568376

Nr Chassi: 8AG116DJ08R214163

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 37.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 7.400,00****Totais:**Sub-Total: **7.400,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 7.400,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ERIC DO ESPIRITO SANTO

Data: __/__/____