E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO | **Numeração: 00001544**

ADV 150 - HONDA

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 25/06/2026 16:42*	Data Vistoria: 26/06/2025 11:22

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1002**

Modelo: **ADV 150 - HONDA**		Ano Fab / Modelo: **2021/2022**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: **KF43E0N004132**	Nr Motor BIN: **KF43E0N004132**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9C2KF4300NR004130**	Nr Chassi BIN: **9C2KF4300NR004130**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00001544 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 25/06/2026 16:42*

Nr Motor: KF43E0N004132 **Nr Chassi: 9C2KF4300NR004130**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	OK	**CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:**	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK	**CARENAGEM DA RABETA:**	OK
PARALAMA DIANTEIRO:	OK	**PARALAMA TRASEIRO:**	OK
PAINEL:	OK	**CARENAGEM DO PAINEL:**	OK
BLOCO OPTICO:	OK	**ARO/RODA DIANTEIRO:**	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	**PNEU DIANTEIRO:**	OK
PNEU TRASEIRO:	OK	**FREIO DIANTEIRO:**	OK
FREIO TRASEIRO:	OK	**MANETE DE FREIO:**	OK
MANETE DE EMBREAGEM:	OK	**LUVA DO GUIDÃO:**	OK
RETROVISOR ESQUERDO:	OK	**RETROVISOR DIREITO:**	OK
CAPA BANCO:	OK	**ESTRIBO:**	OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK	**PROTETOR DE ESCAPE:**	OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	OK		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001544 **Placa** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 16:42*

Nr Motor: KF43E0N004132 **Nr Chassi: 9C2KF4300NR004130**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL | 3 - FIPE | 4 - RENAJUD

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Atenção para as Restrições
- SENATRAN - Restrições
- FIPE
- Multas Federais
- Bloqueio RENAJUD

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	MOTONETA
Placa	[redacted]	**Renavam**	01289027274
Chassi	9C2KF4300NR004130	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	KF43E0N004132	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	HONDA	**Modelo**	ADV 150
Ano Fab.	2021	**Ano Mod.**	2022
Cor	BRANCA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	149
Capacidade Passageiros	2	**PBT**	31

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R$ 1.708,57	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 167,74	**Débito Multas**	EXISTEM MULTAS: R$ 325,39
Valor Débito IPVA	1.708,57	**Valor Débito Licenc**	167,74
Valor Débito Multa	325,39		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1**********	**Proprietário**	A******* G****** D* S**** F****

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	01289027274

Chassi	9C2KF4300NR004130	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	KF43E0N004132	**Município**	SAO PAULO
UF	SP	**Tipo**	MOTONETA
Categoria	PASSAGEIRO	**Marca Modelo**	HONDA/ADV 150
Ano Fab	2021	**Ano Mod**	2022
Procedência Veículo	NACIONAL	**Montagem**	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	**Combustível**	GASOLINA
Cilindradas	149	**Cor**	BRANCA
Capacidade Passageiros	2	**PTB**	0,31
CPF/CNPJ Faturado	54267463000143	**UF Faturamento**	SP

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	ALIENACAO FIDUCIARIA INTENCAO DE GRAVAMES
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano		Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
811165-0	06/2025	HONDA	ADV 150	22	G		21.455,00	21.455,00

BLOQUEIO RENAJUD

BASE BLOQUEIO RENAJUD - NÃO ENCONTRADO BLOQUEIOS RENAJUD NA BASE CONSULTADA.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001544 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 25/06/2026 16:42*

Nr Motor: KF43E0N004132 **Nr Chassi: 9C2KF4300NR004130**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA







COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02



INTERIOR 03

ID Vistoria: 00001544 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 16:42*

Nr Motor: KF43E0N004132 **Nr Chassi: 9C2KF4300NR004130**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 21.455,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **20,00%** Valor Depreciado: **R$ 17.164,00**

Totais:

Sub-Total: **17.164,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 17.164,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____