



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001546

X5 XDRIVE30D - BMW



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 05/09/2025 15:01

Data Vistoria: 26/06/2025 12:01

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1001

Modelo: X5 XDRIVE30D - BMW

Ano Fab / Modelo: 2019/2019

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor:

Nr Motor BIN: 51115612

Nr Chassi: 98MCV6002KLR98199

Nr Chassi BIN: 98MCV6002KLR98199

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001546

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 15:01

Nr Motor:

Nr Chassi: 98MCV6002KLR98199

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001546

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 15:01

Nr Motor:

Nr Chassi: 98MCV6002KLR98199

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - FIPE

4 - RENAJUD



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



FIPE



Multas Federais



Atenção para o bloqueio RENAJUD



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa		Renavam	01208026272
Chassi	98MCV6002KLR98199	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	51115612	Categoria	PARTICULAR
Marca	BMW	Modelo	X5 XDRIVE30D
Ano Fab.	2019	Ano Mod.	2019
Cor	CINZA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	Potência	265
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	2993	Capacidade Carga	57
Capacidade Passageiros	5	PBT	286
CMT	480		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 36.037,68	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	36.037,68	Valor Débito Licenc	167,74
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	R E M P***** ***** E N***** E*****
-----------------------	--------	--------------	--

Página 3



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO
---------------------	---------------

Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: CONSTA	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: CONSTA BLOQUEIO
BLOQUEIO JUDICIAL RENAJUD		JUDICIAL RENAJUD	
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Financeira	NADA CONSTA		
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01208026272
Chassi	98MCV6002KLR98199	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	51115612	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	UTILITARIO
Categoria	MISTO	Marca Modelo	BMW/X5 XDRIVE30D
Ano Fab	2019	Ano Mod	2019
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2993	Cor	CINZA
Potência	265	Capacidade Passageiros	5
CMT	480	CPF/CNPJ Faturado	01291387000650
UF Faturamento	SP		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL RENAJUD
Restrição 2	RENAJUD: SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
009214-2	06/2025	BMW	X5 XDRIVE 30D 3.0 DIESEL	19	D	334.971,00	336.090,00
009241-0	06/2025	BMW	X5 XDRIVE 30D M SPORT 3.0 265CV DIES AUT	19	D	337.208,00	336.090,00



BLOQUEIO RENAJUD

Placa		Modelo		Página 4		
Ano Fabricação		Ano Modelo				
Chassi		Renavam				
Orgão Judicial	Restrição	Tribunal Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão	
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - OFICIO DE CRIMES TRIBUTARIOS	TRANSFERENCIA -	10040251520258260050			15/04/2025	



Orgão Judicial	Restrição	Tribunal	Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - OFICIO DE CRIMES TRIBUTARIOS	CIRCULACAO	-	10577695320238260224			08/02/2024



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001546

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/09/2025 15:01

Nr Motor:

Nr Chassi: 98MCV6002KLR98199



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 334.971,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **30,00%**Valor Depreciado: **R\$ 234.479,70****Totais:**Sub-Total: **234.479,70**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 234.479,70**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____