



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001548



206 PASSION 16 - PEUGEOT



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 05/09/2025 14:52

Data Vistoria: 26/06/2025 13:13

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1003**

Modelo: **206 PASSION 16 - PEUGEOT**

Ano Fab / Modelo: **2003/2003**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**

Nr Motor: **10DBT50001838**

Nr Motor BIN: **10DBT50001838**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9362AN6A93W037968**

Nr Chassi BIN: **9362AN6A93W037968**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Cinza**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:


Observação:



CHASSI



FRENTE



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001548

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:52

Nr Motor: 10DBT50001838

Nr Chassi: 9362AN6A93W037968

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001548

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:52

Nr Motor: 10DBT50001838

Nr Chassi: 9362AN6A93W037968

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - RENAJUD



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Bloqueio RENAJUD



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00800315774
Chassi	9362AN6A93W037968	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10DBT50001838	Categoria	PARTICULAR
Marca	PEUGEOT	Modelo	206 PASSION 16
Ano Fab.	2003	Ano Mod.	2003
Cor	CINZA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	110
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1587	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	100
CMT	240		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 2.173,78	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	2.173,78	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito DPVAT	5,23		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	J***** A***** A***
-----------------------	--------	--------------	--------------------

Página 3



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
---------------------	---------------	----------------------	-------------



Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
-----------------	-------------	-------------------	-------------



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00800315774
Chassi	9362AN6A93W037968	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10DBT50001838	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	PEUGEOT/206 PASSION 16
Ano Fab	2003	Ano Mod	2003
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1587
Cor	CINZA	Potência	110
Capacidade Passageiros	5	CMT	240
CPF/CNPJ Faturado	03206559000403	UF Faturamento	SP



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



BLOQUEIO RENAJUD

BASE BLOQUEIO RENAJUD - NÃO ENCONTRADO BLOQUEIOS RENAJUD NA BASE CONSULTADA.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001548	Placa:	Data Impressão: 05/09/2025 14:52
Nr Motor: 10DBT50001838	Nr Chassi: 9362AN6A93W037968	



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PLACA



LATERAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01

Nr Motor: 10DBT50001838

Nr Chassi: 9362AN6A93W037968

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 8.382,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **60,00%**Valor Depreciado: **R\$ 3.352,80****Totais:**Sub-Total: **3.352,80**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 3.352,80**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____