



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO Numeração: 00001529

PORSCHE - I

Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA Data Impressão: 05/09/2025 14:59 Data Vistoria: 03/06/2025 14:51

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:


OSA: 1001		
Modelo: PORSCHE - I		Ano Fab / Modelo: 2018/2018
Categoria: Passeio e Utilitário		
Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP	Tipo Veículo: Veículos	
Placa:	UF/Cidade Placa: SP/SANTO ANDRE-SP	
Nr Motor: ACESSO RESTRITO	Nr Motor BIN: DDP035199	
Nr Chassi: WP0CA2986JS212437	Nr Chassi BIN: WP0CA2986JS212437	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: CG21001018245	
Combustível:	Combustível BIN:	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		
Órgão Apreensor: Polícia Federal		

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** Responsável:

Observação:

--





PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001529

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:59

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: WP0CA2986JS212437

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ☒ OK
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO
- ATENÇÃO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	☒ OK	Paracheque Traseiro:	☒ OK
Farol Direito:	☒ OK	Farol Esquerdo:	☒ OK
Parabrisa Dianteiro:	☒ OK	Capô:	☒ OK
Teto:	☒ OK	Retrovisor Lado Direito:	☒ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	☒ OK	Porta Dianteira Direita:	☒ OK
Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK	Porta Traseira Direita:	☒ OK
Porta Traseira Esquerda:	☒ OK	Porta Malas:	☒ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	☒ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	☒ OK	Vidro Traseiro Direito:	☒ OK
Lanterna Traseira Direita:	☒ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	☒ OK
Parabrisa Traseiro:	☒ OK	Chave de Rodas:	☒ N/A
Macaco:	☒ N/A	Triangulo:	☒ N/A
Bancos Dianteiros:	☒ OK	Bancos Traseiros:	☒ OK
Forração Do Teto:	☒ OK	Forração Interna:	☒ OK
Pedais:	☒ OK	Volante:	☒ OK
Alavanca da Marcha:	☒ OK	Painel de Instrumentos:	☒ OK
Pneus Dianteiros:	☒ OK	Pneus Traseiros:	☒ OK
Rodas Traseiras:	☒ OK	Estepe:	☒ N/A
Rodas Dianteiras:	☒ OK	Condição de locomoção:	☒ N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001529

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:59

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: WP0CA2986JS212437

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - RENAJUD
- 4 - FIPE

- !

Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- !

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- !

Bin Federal - Atenção para as Restrições
- ✓

SENATRAN - Restrições
- ✓

FIPE
- ✓

Multas Federais
- !

Atenção para o bloqueio RENAJUD
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	01158947493
Chassi	WP0CA2986JS212437	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	DDP035199	Nr Caixa Câmbio	CG21001018245
Categoria	PARTICULAR	Marca	I
Modelo	PORSCHE	Ano Fab.	2018
Ano Mod.	2018	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	SANTO ANDRE-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	300	Procedência Veículo	IMPORTADA
Carroceria	CONVERS.	Cilindradas	1988
Capacidade Passageiros	2	PBT	168
CMT	168		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda

NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 23.885,14	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 618,86
Valor Débito IPVA	23.885,14	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	618,86		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	S*** A***** P***** D** S****
-----------------------	--------	--------------	------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01158947493
Chassi	WP0CA2986JS212437	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	DDP035199	Caixa Câmbio	CG21001018245
Município	SANTO ANDRE	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	I/PORSCHE/BOXSTER	Ano Fab	2018
Ano Mod	2018	Procedência Veículo	IMPORTADA
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	WP0CA2986JS2124
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1988
Cor	BRANCA	Potência	300
Capacidade Passageiros	2	CMT	168
PTB	1,68	CPF/CNPJ Faturado	22704850000103
UF Faturamento	SP		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD INTENCAO DE GRAVAMES
Restrição 2	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	Restrição 3	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 4	RENAJUD: SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
035069-9	06/2025	PORSCHE	718 BOXSTER 2.0 300CV	18	G	451.196,00	451.196,00

Página 4



BLOQUEIO RENAJUD

Placa		Modelo	
Ano Fabricação		Ano Modelo	
Chassi		Renavam	

Orgão Judicial	Restrição	Tribunal Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - OFICIO DE CRIMES TRIBUTARIOS	CIRCULACAO -	10577695320238260224			09/02/2024

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001529

Placa:


Data Impressão: 05/09/2025 14:59

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: WP0CA2986JS212437



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00001529

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:59

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: WP0CA2986JS212437

Página 6

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 451.196,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **30,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 315.837,20**

Totais:

Sub-Total: **315.837,20**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 315.837,20**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/__