



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO Numeração: 00001522

PORSCHE - I

Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA Data Impressão: 05/09/2025 14:57 Data Vistoria: 03/06/2025 10:43

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**
Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:


OSA: 1001			
Modelo: PORSCHE - I		Ano Fab / Modelo: 2019/2020	Categoria: Passeio e Utilitário
Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP		Tipo Veículo: Veículos	
Placa:		UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP	
Nr Motor: DKC001374	Nr Motor BIN: DKC001374	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.	
Nr Chassi: WP0AA2998LS205170	Nr Chassi BIN: WP0AA2998LS205170	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: CDT0001003528		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor: Cinza	Cor BIN: Cinza		
Tem KIT GNV: Não			
Órgão Apreensor: Polícia Federal			

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** Responsável:

Observação:

PARABRISA TRASEIRO ESTA DANIFICADO, CARRO POSSIVEL CHAVE.





PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001522

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:57

Nr Motor: DKC001374

Nr Chassi: WP0AA2998LS205170

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR


- ☒ OK
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO
- ATENÇÃO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	☒ OK	Paracheque Traseiro:	☒ OK
Farol Direito:	☒ OK	Farol Esquerdo:	☒ OK
Parabrisa Dianteiro:	☒ OK	Capô:	☒ OK
Teto:	☒ OK	Retrovisor Lado Direito:	☒ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	☒ OK
Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK	Porta Traseira Direita:	☒ OK
Porta Traseira Esquerda:	☒ OK	Porta Malas:	☒ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	☒ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	☒ OK	Vidro Traseiro Direito:	☒ OK
Lanterna Traseira Direita:	☒ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	☒ OK
Parabrisa Traseiro:	Avariado	Chave de Rodas:	☒ OK
Macaco:	☒ OK	Triangulo:	☒ OK
Bancos Dianteiros:	☒ OK	Bancos Traseiros:	☒ OK
Forração Do Teto:	☒ OK	Forração Interna:	☒ OK
Pedais:	☒ OK	Volante:	☒ OK
Alavanca da Marcha:	☒ OK	Painel de Instrumentos:	☒ OK
Pneus Dianteiros:	☒ OK	Pneus Traseiros:	☒ OK
Rodas Traseiras:	☒ OK	Estepe:	☒ OK
Rodas Dianteiras:	☒ OK	Condição de locomoção:	☒ N/A



Parabrisa Traseiro:
 Avariado





CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001522

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:57

Nr Motor: DKC001374

Nr Chassi: WP0AA2998LS205170

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - RENAJUD

4 - FIPE



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



FIPE



Multas Federais



Atenção para o bloqueio RENAJUD



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	01215439307
Chassi	WP0AA2998LS205170	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	DKC001374	Nr Caixa Câmbio	CDT0001003528
Categoria	PARTICULAR	Marca	I
Modelo	PORSCHE	Ano Fab.	2019
Ano Mod.	2020	Cor	CINZA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	SAO PAULO-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	385	Procedência Veículo	IMPORTADA
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	2981
Capacidade Passageiros	4	PBT	189
CMT	189		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 42.450,39	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 455,55
Valor Débito IPVA	42.450,39	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	455,55		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 4*****

Proprietário

K***** I***** L***** E C***** D*

V***** L***



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL RENAJUD
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL RENAJUD
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01215439307
Chassi	WP0AA2998LS205170	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	DKC001374	Caixa Câmbio	CDT0001003528
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	I/PORSCHE/911 CARRERA	Ano Fab	2019
Ano Mod	2020	Procedência Veículo	IMPORTADA
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	WP0AA2998LS2051
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	2981
Cor	CINZA	Potência	385
Capacidade Passageiros	4	CMT	189
PTB	1,89	CPF/CNPJ Faturado	22704850000103
UF Faturamento	SP		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição 2	RENAJUD: SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
035076-1	06/2025	PORSCHE	911 CARRERA COUPE 3.0 (991/992)	20	G	705.452,00	705.452,00



BLOQUEIO RENAJUD

Página 5

Placa		Modelo	
Ano Fabricação		Ano Modelo	
Chassi		Renavam	
Orgão Judicial	Restrição	Tribunal Processo	Restrições Ativas
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - OFICIO DE CRIMES TRIBUTARIOS	CIRCULACAO -	10577695320238260224	Restrições Inativas
			Data Inclusão
			09/02/2024



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001522

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/09/2025 14:57

Nr Motor: DKC001374

Nr Chassi: WP0AA2998LS205170



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA

Página 6



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 705.452,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **30,00%**Valor Depreciado: **R\$ 493.816,40****Totais:**Sub-Total: **493.816,40**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 493.816,40**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____