



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001545

FAZER YS250 LE - YAMAHA



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Data Vistoria: 26/06/2025 11:36

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **952**

Modelo: **FAZER YS250 LE - YAMAHA**

Ano Fab / Modelo:
2013/2014

Categoria: **Ciclomotor, Motoneta, Moto e Side Car**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **FNT9164**

UF/Cidade Placa:
SP/GUARULHOS-SP

Nr Motor: **G390E097149**

Nr Motor BIN: **G390E097149**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9C6KG0460E0097146**

Nr Chassi BIN:
9C6KG0460E0097146

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00001545

Placa: FNT9164

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: G390E097149

Nr Chassi: 9C6KG0460E0097146

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK

ATENÇÃO

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK	CARENAGEM DA RABETA:	OK
PARALAMA DIANTEIRO:	OK	PARALAMA TRASEIRO:	N/OK
PAINEL:	OK	CARENAGEM DO PAINEL:	OK
BLOCO OPTICO:	OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	OK
FREIO TRASEIRO:	OK	MANETE DE FREIO:	OK
MANETE DE EMBREAGEM:	OK	LUVA DO GUIDÃO:	OK
RETROVISOR ESQUERDO:	OK	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	OK	ESTRIBO:	OK
PROTECTOR DE ESCAPE:	OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001545

Placa: FNT9164

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: G390E097149

Nr Chassi: 9C6KG0460E0097146

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	FNT9164	Renavam	01000029503
Chassi	9C6KG0460E0097146	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	G390E097149	Categoria	PARTICULAR
Marca	YAMAHA	Modelo	FAZER YS250 LE
Ano Fab.	2013	Ano Mod.	2014
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	GUARULHOS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	249
Capacidade Passageiros	2	PBT	32

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.614,89	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	1.614,89	Valor Débito Licenc	167,74

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	6*****	Proprietário	A*** G****
-----------------------	--------	--------------	------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: PROP VEIC COM OCOR OBITO TIPO OBITO REGISTRADO PELO INSS. PROTOCOLO 201
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	FNT9164	Renavam	01000029503
Chassi	9C6KG0460E0097146	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	G390E097149	Município	GUARULHOS
UF	SP	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	YAMAHA/FAZER YS250 LE
Ano Fab	2013	Ano Mod	2014
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	249	Cor	PRETA
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Faturado	01563028000108
UF Faturamento	SP		

Página 4

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	PROP VEIC COM OCOR OBITO
Restrição 2	OBITO REGISTRADO PELO INSS.	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br .	



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001545	Placa: FNT9164	Data Impressão: 06/08/2025 16:07
Nr Motor: G390E097149	Nr Chassi: 9C6KG0460E0097146	



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05

Nr Motor: G390E097149

Nr Chassi: 9C6KG0460E0097146

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 14.548,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 30,00%

Valor Depreciado: R\$ 10.183,60

Totais:

Sub-Total: 10.183,60

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 10.183,60

- A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:
1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
 7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____