



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001542



RANGER XLSCD4A22C - FORD



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 05/09/2025 15:01

Data Vistoria: 23/06/2025 11:43

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **R. ANTÔNIO APARECIDO FERRZ, 1550, JARDIM NOVA MANCHESTER, SOROCABA/SP. CEP: 18052-280.**Complemento: **DEPOSITO da POLICIA FEDERAL / SOROCABA-SP / JOÃO -**

Vistoria Veicular:

OSA: **1003**Modelo: **RANGER XLSCD4A22C - FORD**Ano Fab / Modelo: **2018/2019**Categoria: **Passeio e Utilitário**Local armazenamento: **DEPOSITO da POLICIA FEDERAL / SOROCABA-SP**Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa:
PR/UMUARAMA-PR**Nr Motor: 4EPG230410280****Nr Motor BIN: QJ2UKJ128285**Condições Motor: **MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)**Nr Chassi: **8AFAR23N7KJ128285**Nr Chassi BIN:
8AFAR23N7KJ128285Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Diesel**Combustível BIN: **Diesel**Cor: **Prata**Cor BIN: **Prata**Tem KIT GNV: **Não**Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**


Responsável:

Observação:

MOTOR TROCADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001542

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 15:01

Nr Motor: 4EPG230410280

Nr Chassi: 8AFAR23N7KJ128285

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001542

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 15:01

Nr Motor: 4EPG230410280

Nr Chassi: 8AFAR23N7KJ128285

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - RENAJUD



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Bloqueio RENAJUD



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa		Renavam	01188822591
Chassi	8AFAR23N7KJ128285	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	QJ2UKJ128285	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	RANGER XLSCD4A22C
Ano Fab.	2018	Ano Mod.	2019
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	PR	Município	UMUARAMA-PR
Espécie	ESPECIAL	Potência	160
Procedência Veículo	IMPORTADO	Carroceria	ABER C.DUP
Cilindradas	2198	Capacidade Carga	108
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	320	CMT	595



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 6.853,09	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 189,22	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 914,05
Valor Débito IPVA	6.853,09	Valor Débito Licenc	189,22
Valor Débito Multa	914,05		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Página 3

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
---------------------	---------------	-------------	---------------------------------

Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: COMUNICACAO DE	Restrição Financeira	NADA CONSTA
VENDA			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01188822591
Chassi	8AFAR23N7KJ128285	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	QJ2UKJ128285	Município	UMUARAMA
UF	PR	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	ESPECIAL	Marca Modelo	I/FORD/RANGER XLSCD4A22C
Ano Fab	2018	Ano Mod	2019
Procedência Veículo	ESTRANGEIRA	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2198
Cor	PRATA	Potência	160
Capacidade Passageiros	5	CMT	595
CPF/CNPJ Faturado	03.376.298/0001-27	UF Faturamento	RO



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



BLOQUEIO RENAJUD

BASE BLOQUEIO RENAJUD - NÃO ENCONTRADO BLOQUEIOS RENAJUD NA BASE CONSULTADA.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001542

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 15:01

Nr Motor: 4EPG230410280

Nr Chassi: 8AFAR23N7KJ128285



CHASSI




FRENTE



TRASEIRA

gina 4



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00001542	Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 05/09/2025 15:01
Nr Motor: 4EPG230410280	Nr Chassi: 8AFAR23N7KJ128285	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 123.331,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 90,00%	Valor Depreciado: R\$ 12.333,10	
Totais:		
Sub-Total: 12.333,10	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 12.333,10

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e **Página 06** correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____