E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL **Numeração: 00001542**

RANGER XLSCD4A22C - FORD

[redacted]

Vistoriador: Rodolfo Araujo	*Data Impressão: 05/09/2025 15:01*	Data Vistoria: 23/06/2025 11:43

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **R. ANTÔNIO APARECIDO FERRZ, 1550, JARDIM NOVA MANCHESTER, SOROCABA/SP. CEP: 18052-280.**

Complemento: **DEPOSITO da POLICIA FEDERAL / SOROCABA-SP / JOÃO -**

Vistoria Veicular:

OSA: **1003**

Modelo: **RANGER XLSCD4A22C - FORD**		Ano Fab / Modelo: **2018/2019**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **DEPOSITO da POLICIA FEDERAL / SOROCABA-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **PR/UMUARAMA-PR**		
Nr Motor: 4EPG230410280	**Nr Motor BIN: QJ2UKJ128285**	Condições Motor: **MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)**	
Nr Chassi: **8AFAR23N7KJ128285**	Nr Chassi BIN: **8AFAR23N7KJ128285**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Diesel**	Combustível BIN: **Diesel**		
Cor: **Prata**	Cor BIN: **Prata**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD Responsável:

Observação:

MOTOR TROCADO


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00001542 **Placa** [redacted] *Data Impressão: 05/09/2025 15:01*

Nr Motor: 4EPG230410280 **Nr Chassi: 8AFAR23N7KJ128285**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Bancos Dianteiros:**	OK
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	N/A

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001542 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 05/09/2025 15:01*

Nr Motor: 4EPG230410280 **Nr Chassi: 8AFAR23N7KJ128285**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL | 3 - RENAJUD

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Restrições
- Multas Federais
- Bloqueio RENAJUD
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHONETE
Placa	[redacted]	**Renavam**	01188822591
Chassi	8AFAR23N7KJ128285	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	QJ2UKJ128285	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	FORD	**Modelo**	RANGER XLSCD4A22C
Ano Fab.	2018	**Ano Mod.**	2019
Cor	PRATA	**Combustível**	DIESEL
UF	PR	**Município**	UMUARAMA-PR
Espécie	ESPECIAL	**Potência**	160
Procedência Veículo	IMPORTADO	**Carroceria**	ABER C.DUP
Cilindradas	2198	**Capacidade Carga**	108
Capacidade Passageiros	5	**Nr Eixos**	2
PBT	320	**CMT**	595

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R$ 6.853,09	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 189,22	**Débito Multas**	EXISTEM MULTAS: R$ 914,05
Valor Débito IPVA	6.853,09	**Valor Débito Licenc**	189,22
Valor Débito Multa	914,05		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO

Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: COMUNICACAO DE VENDA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	01188822591
Chassi	8AFAR23N7KJ128285	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	QJ2UKJ128285	**Município**	UMUARAMA
UF	PR	**Tipo**	CAMINHONETE
Categoria	ESPECIAL	**Marca Modelo**	I/FORD/RANGER XLSCD4A22C
Ano Fab	2018	**Ano Mod**	2019
Procedência Veículo	ESTRANGEIRA	**Montagem**	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	**Nr Eixos**	2
Combustível	DIESEL	**Cilindradas**	2198
Cor	PRATA	**Potência**	160
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	595
CPF/CNPJ Faturado	03.376.298/0001-27	**UF Faturamento**	RO

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

BLOQUEIO RENAJUD

BASE BLOQUEIO RENAJUD - NÃO ENCONTRADO BLOQUEIOS RENAJUD NA BASE CONSULTADA.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001542 **Placa: [redacted]4** *Data Impressão: 05/09/2025 15:01*

Nr Motor: 4EPG230410280 **Nr Chassi: 8AFAR23N7KJ128285**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


TETO


PNEU DIANTEIRO ESQUERDO


LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


PNEU TRASEIRO DIREITO


COLUNA TRASEIRA DIR


LATERAL DIREITA


DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA


COLUNA DIANTEIRA DIR


INTERIOR


INTERIOR 02


INTERIOR 03


INTERIOR 04


INTERIOR 05


ADICIONAL 01


ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00001542 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 05/09/2025 15:01*

Nr Motor: 4EPG230410280 **Nr Chassi: 8AFAR23N7KJ128285**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 123.331,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R$ 12.333,10**

Totais:

Sub-Total: **12.333,10**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 12.333,10**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "Fotos" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ___/___/_____