



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001541

GM CAPTIVA SPORT 2.4 - CHEVROLET



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 06/08/2025 16:08

Data Vistoria: 06/06/2025 11:48

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **952**

Modelo: **GM CAPTIVA SPORT 2.4 - CHEVROLET**

Ano Fab / Modelo: **2011/2012**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **NZO1201**

UF/Cidade Placa:
SP/GUARULHOS-SP

Nr Motor: **CCS523044**

Nr Motor BIN: **CCS523044**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **3GNAL7EKXCS523044**

Nr Chassi BIN:
3GNAL7EKXCS523044

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:


--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00001541

Placa: NZO1201

Data Impressão: 06/08/2025 16:08

Nr Motor: CCS523044

Nr Chassi: 3GNAL7EKXCS523044

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK

ATENÇÃO

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triângulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001541

Placa: NZO1201

Data Impressão: 06/08/2025 16:08

Nr Motor: CCS523044

Nr Chassi: 3GNAL7EKXCS523044

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - RENAJUD
- 4 - FIPE

- ✓ Bin Estadual - Restrições

! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ SENATRAN - Restrições

✓ FIPE
- ✓ Multas Federais

✓ Bloqueio RENAJUD

BIN ESTADUAL			
Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	NZO1201	Renavam	00451933567
Chassi	3GNAL7EKXCS523044	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCS523044	Categoria	PARTICULAR
Marca	CHEVROLET	Modelo	GM CAPTIVA SPORT 2.4
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	GUARULHOS-SP
Espécie	MISTO	Potência	185
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	2400	Capacidade Carga	50
Capacidade Passageiros	5	PBT	220
CMT	250		
Comunicação de Venda			
Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Débitos e Multas:			
Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 12.215,63	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	12.215,63	Valor Débito Licenc	167,74
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			
Proprietários:			
CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	I**** S***** B***** S****
Restrições:			
Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	NZO1201	Renavam	00451933567
Chassi	3GNAL7EKXCS523044	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCS523044	Município	GUARULHOS
UF	SP	Tipo	CAMIONETA
Categoria	MISTO	Marca Modelo	I/GM/CAPTIVA SPORT 2.4
Ano Fab	2011	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	IMPORTADA	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	2400	Cor	PRETA
Potência	185	Capacidade Passageiros	5
Capacidade Carga	0,50	CMT	250
PTB	2,20	CPF/CNPJ Faturado	15145717000107

UF Faturamento BA

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br .	

FIPE:							
FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
004357-5	06/2025	GM - CHEVROLET	CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185CV	12	G	43.907,00	43.907,00

BLOQUEIO RENAJUD	
BASE BLOQUEIO RENAJUD - NÃO ENCONTRADO BLOQUEIOS RENAJUD NA BASE CONSULTADA.	

FOTOS DO VEÍCULO		
ID Vistoria: 00001541	Placa: NZO1201	Data Impressão: 06/08/2025 16:08
Nr Motor: CCS523044	Nr Chassi: 3GNAL7EKXCS523044	






PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05




ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00001541

Placa: NZO1201

Data Impressão: 06/08/2025 16:08

Nr Motor: CCS523044

Nr Chassi: 3GNAL7EKXCS523044

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 43.907,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 40,00%

Valor Depreciado: R\$ 26.344,20

Totais:

Sub-Total: 26.344,20

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 26.344,20

- A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:
1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
 7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo. Página 7

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/__

