



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001540



A 160 - MERCEDES-BENZ



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 06/08/2025 16:02

Data Vistoria: 06/06/2025 11:16

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1058

Modelo: A 160 - MERCEDES-BENZ

Ano Fab / Modelo: 2000/2000

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA /
SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: RS/CAXIAS DO
SUL-RS

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Motor BIN: 16696030253345

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)

Nr Chassi: 9BMMF33E7YA018329

Nr Chassi BIN:
9BMMF33E7YA018329Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 7165031276124

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

VEICULO COM MOTOR TROCADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001540

Placa:

Data Impressão: 06/08/2025 16:02

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: 9BMMF33E7YA018329

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Triângulo:	Avariado
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	Avariado
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001540

Placa:

Data Impressão: 06/08/2025 16:02

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: 9BMMF33E7YA018329

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00736626891
Chassi	9BMMF33E7YA018329	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	16696030253345	Nr Caixa Câmbio	7165031276124
Marca	MERCEDES-BENZ	Modelo	A 160
Ano Fab.	2000	Ano Mod.	2000
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	RS	Município	CAXIAS DO SUL-RS
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	99
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 109,27	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 903,90
Valor Débito Licenc	109,27	Valor Débito Multa	903,90
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00736626891
Chassi	9BMMF33E7YA018329	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	16696030253345	Caixa Câmbio	7165031276124
Município	CAXIAS DO SUL	UF	RS
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	M.BENZ/A 160	Ano Fab	2000
Ano Mod	2000	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Nr Eixos	2	Combustível	GASOLINA
Cor	AZUL	Potência	99
Capacidade Passageiros	5	CPF/CNPJ Faturado	67.371.302/0004-90
UF Faturamento	SP		
BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		
RENAJUD (CORTESIA):			
RENAJUD	NADA CONSTA		
Débitos / Multas			
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br .			

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001540

Placa:

Data Impressão: 06/08/2025 16:02

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: 9BMMF33E7YA018329



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA

Página 4



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04

ID Vistoria: 00001540

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 06/08/2025 16:02

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: 9BMMF33E7YA018329

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 9.000,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 90,00%

Valor Depreciado: R\$ 900,00

Totais:

Sub-Total: 900,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 900,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____