



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001534



ZAFIRA ELEGANCE - CHEVROLET



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 06/08/2025 16:03

Data Vistoria: 04/06/2025 12:11

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 952

Modelo: ZAFIRA ELEGANCE - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2004/2005

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA /
SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: DKG9445

UF/Cidade Placa:
SP/GUARULHOS-SP

Nr Motor: 5F0028111

Nr Motor BIN: 5F0028111

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGTU75W05C178028

Nr Chassi BIN:
9BGTU75W05C178028Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 000776838

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Bege

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal


Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

-



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001534

Placa: DKG9445

Data Impressão: 06/08/2025 16:03

Nr Motor: 5F0028111

Nr Chassi: 9BGU75W05C178028

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	✓ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Porta Traseira Direita:	✓ OK	Porta Traseira Esquerda:	✓ OK
Porta Malas:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Chave de Rodas:	✓ N/A	Macaco:	✓ N/A
Triângulo:	✓ N/A	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✗ Avariado
Pneus Traseiros:	✗ Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ N/A	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001534

Placa: DKG9445

Data Impressão: 06/08/2025 16:03

Nr Motor: 5F0028111

Nr Chassi: 9BG7U75W05C178028

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DKG9445	Renavam	00846980169
Chassi	9BG7U75W05C178028	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	5F0028111	Nr Caixa Câmbio	000776838
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	ZAFIRA ELEGANCE	Ano Fab.	2004
Ano Mod.	2005	Cor	BEGE
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	SP
Município	GUARULHOS-SP	Espécie	PASSEIRO
Potência	128	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	2000
Capacidade Passageiros	7	CMT	310



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 4.864,90	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	4.864,90	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito DPVAT	5,23		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	L***** M***** D* S****
-----------------------	--------	--------------	------------------------

Restrições:			
Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: SINISTRADO/RECUPERADO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	DKG9445	Renavam	00846980169
Chassi	9BGU75W05C178028	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	5F0028111	Caixa Câmbio	000776838
Município	GUARULHOS	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	GM/ZAFIRA ELEGANCE	Ano Fab	2004
Ano Mod	2005	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	2000
Cor	BEGE	Potência	128
Capacidade Passageiros	7	CMT	310


BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	SINISTRADO/RECUPERADO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br	

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001534	Placa: DKG9445	Data Impressão: 06/08/2025 16:03
Nr Motor: 5F0028111	Nr Chassi: 9BGU75W05C178028	

		
CHASSI	PLACA	FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

Nr Motor: 5F0028111		Nr Chassi: 9BGU75W05C178028	
Vistoria Financeira:			
Valor Avaliado: R\$ 24.581,00		Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 50,00%		Valor Depreciado: R\$ 12.290,50	
Totais:			
Sub-Total: 12.290,50		Depreciação Forçada(%): 0,00%	
		Valor Final Avaliado: R\$ 12.290,50	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____