



E-LEILÕES \*Vistoria  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001535



8.150E-CUMMINS - VOLKSWAGEN



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Data Vistoria: 04/06/2025 12:47

## Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

## Vistoria Veicular:

OSA: 734

Modelo: 8.150E-CUMMINS - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo:  
2004/2004Categoria: Caminhão, Carreta, Reboque e  
Semi-ReboqueLocal armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA /  
SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: IMD3141

UF/Cidade Placa: SP/ARARAS-  
SP

Nr Motor: 0030800539

Nr Motor BIN: 0030800539

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de  
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334

Nr Chassi BIN:  
9BWAA52R44R432334Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões  
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

## Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

## Observação:

VEICULO COM CHAVE



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001535

Placa: IMD3141

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: 0030800539

Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR


- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

|                                    |          |                                   |          |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Parachoque Dianteiro:              | Avariado | Parachoque Traseiro:              | OK       |
| Farol Direito:                     | OK       | Farol Esquerdo:                   | OK       |
| Parabrisa Dianteiro:               | OK       | Capô:                             | OK       |
| Teto:                              | OK       | Retrovisor Lado Direito:          | OK       |
| Retrovisor Lado Esquerdo:          | OK       | Porta Dianteira Direita:          | OK       |
| Porta Dianteira Esquerda:          | OK       | Vidro Da Porta Dianteira Direita: | OK       |
| Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: | OK       | Lanterna Traseira Direita:        | OK       |
| Lanterna Traseira Esquerda:        | Avariado | Chave de Rodas:                   | N/A      |
| Macaco:                            | N/A      | Triângulo:                        | N/A      |
| Bancos Dianteiros:                 | Avariado | Forração Do Teto:                 | Avariado |
| Forração Interna:                  | Avariado | Pedais:                           | OK       |
| Volante:                           | OK       | Painel de Instrumentos:           | Faltando |
| Pneus Dianteiros:                  | Avariado | Pneus Traseiros:                  | Avariado |
| Rodas Traseiras:                   | OK       | Estepe:                           | OK       |
| Rodas Dianteiras:                  | OK       | Condição de locomoção:            | Avariado |



Painel de Instrumentos:

Faltando



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001535

Placa: IMD3141

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: 0030800539

Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - FIPE

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- !

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- ✓

Bin Federal - Restrições
- ✓

SENATRAN - Restrições
- ✓

FIPE
- ✓

Multas Federais

BIN ESTADUAL

|                        |                   |                  |                |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Situação do veículo    | EM CIRCULACAO     | Tipo             | CAMINHAO       |
| Placa                  | IMD3141           | Renavam          | 00840825420    |
| Chassi                 | 9BWAA52R44R432334 | Situação Chassi  | NORMAL         |
| Nr Motor               | 0030800539        | Categoria        | ALUGUEL        |
| Marca                  | VOLKSWAGEN        | Modelo           | 8.150E-CUMMINS |
| Ano Fab.               | 2004              | Ano Mod.         | 2004           |
| Cor                    | BRANCA            | Combustível      | DIESEL         |
| UF                     | SP                | Município        | ARARAS-SP      |
| Espécie                | CARGA             | Potência         | 145            |
| Procedência Veículo    | NACIONAL          | Carroceria       | CAR ABERTA     |
| Cilindradas            | 4300              | Capacidade Carga | 51             |
| Capacidade Passageiros | 3                 | Nr Eixos         | 2              |
| PBT                    | 810               | CMT              | 1100           |

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda

NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

|                    |                                         |                     |                               |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Déb IPVA           | EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 5.472,31        | Débito DPVAT        | EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,78 |
| Déb Licenc         | EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74 | Débito Multas       | NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS   |
| Valor Débito IPVA  | 5.472,31                                | Valor Débito Licenc | 167,74                        |
| Valor Débito DPVAT | 5,78                                    |                     |                               |

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario

0\*\*\*\*\*

Proprietário

N\*\*\*\* D\* M\*\*\*\*

Página 3

Restrições:

Situação do veículo

EM CIRCULACAO

Restrição Financeira

NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



BIN FEDERAL

|                        |                   |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo Consulta          | BIN FEDERAL       | Situação          | EM CIRCULACAO     |
| Placa                  | IMD3141           | Renavam           | 00840825420       |
| Chassi                 | 9BWAA52R44R432334 | Remarcação Chassi | NORMAL            |
| Nr Motor               | 0030800539        | Município         | ARARAS            |
| UF                     | SP                | Tipo              | CAMINHAO          |
| Categoria              | CARGA             | Marca Modelo      | VW/8.150E-CUMMINS |
| Ano Fab                | 2004              | Ano Mod           | 2004              |
| Procedência Veículo    | NACIONAL          | Montagem          | COMPLETA          |
| Nr Carroceria          | RSOP11075440006   | Nr Eixos          | 2                 |
| Combustível            | DIESEL            | Cilindradas       | 4300              |
| Cor                    | BRANCA            | Potência          | 145               |
| Capacidade Passageiros | 3                 | CMT               | 1100              |



BIN FEDERAL - Restrições:

|               |               |                    |             |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Situação      | EM CIRCULACAO | Restrição Judicial | NADA CONSTA |
| Restrição RFB | NADA CONSTA   |                    |             |



RENAJUD (CORTESIA):

|         |             |
|---------|-------------|
| RENAJUD | NADA CONSTA |
|---------|-------------|



Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FIPE:

| FIPE     | Ref     | Marca      | Modelo                           | Ano | Combustível | Preço FIPE | Preço Médio |
|----------|---------|------------|----------------------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 515065-5 | 06/2025 | VOLKSWAGEN | 8-150/8-150 E WORKER 2P (DIESEL) | 04  | D           | 116.110,00 | 116.110,00  |



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001535

Placa: IMD3141

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: 0030800539

Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334



CHASSI




PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



|                       |                              |                                  |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ID Vistoria: 00001535 | Placa: IMD3141               | Data Impressão: 06/08/2025 16:07 |
| Nr Motor: 0030800539  | Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334 |                                  |

Vistoria Financeira:

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Valor Avaliado: R\$ 116.110,00 | Valor FIPE: R\$ 0,00            |
| Depreciação (%): 30,00%        | Valor Depreciado: R\$ 81.277,00 |

Totais:

|                      |                               |                                     |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Sub-Total: 81.277,00 | Depreciação Forçada(%): 0,00% | Valor Final Avaliado: R\$ 81.277,00 |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do

software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_