



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001535



8.150E-CUMMINS - VOLKSWAGEN



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Data Vistoria: 04/06/2025 12:47

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Vistoria Veicular:

OSA: 734

Modelo: 8.150E-CUMMINS - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo:
2004/2004Categoria: Caminhão, Carreta, Reboque e
Semi-ReboqueLocal armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA /
SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/ARARAS-
SP

Nr Motor: 0030800539

Nr Motor BIN: 0030800539

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334

Nr Chassi BIN:
9BWAA52R44R432334Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

VEICULO COM CHAVE



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001535

Placa:



Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: 0030800539

Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

✓ OK

☐ APROVADO COM APONTAMENTO

⚠ ATENÇÃO


✗ APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✗ Avariado	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✗ Avariado	Chave de Rodas:	✓ N/A
Macaco:	✓ N/A	Triângulo:	✓ N/A
Bancos Dianteiros:	✗ Avariado	Forração Do Teto:	✗ Avariado
Forração Interna:	✗ Avariado	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	⚠ Faltando
Pneus Dianteiros:	✗ Avariado	Pneus Traseiros:	✗ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✗ Avariado



Painel de Instrumentos:

⚠ Faltando



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001535

Placa:

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: 0030800539

Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - FIPE



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



FIPE



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa		Renavam	00840825420
Chassi	9BWAA52R44R432334	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	0030800539	Categoria	ALUGUEL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	8.150E-CUMMINS
Ano Fab.	2004	Ano Mod.	2004
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	ARARAS-SP
Espécie	CARGA	Potência	145
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAR ABERTA
Cilindradas	4300	Capacidade Carga	51
Capacidade Passageiros	3	Nr Eixos	2
PBT	810	CMT	1100



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 5.472,31	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,78
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	5.472,31	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito DPVAT	5,78		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	N**** D* M****
-----------------------	--------	--------------	----------------

Página 3



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
---------------------	---------------	----------------------	-------------

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00840825420
Chassi	9BWAA52R44R432334	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	0030800539	Município	ARARAS
UF	SP	Tipo	CAMINHAO
Categoria	CARGA	Marca Modelo	VW/8.150E-CUMMINS
Ano Fab	2004	Ano Mod	2004
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	RSOP11075440006	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	4300
Cor	BRANCA	Potência	145
Capacidade Passageiros	3	CMT	1100



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
515065-5	06/2025	VOLKSWAGEN	8-150/8-150 E WORKER 2P (DIESEL)	04	D	116.110,00	116.110,00



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001535

Placa:

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: 0030800539

Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334



CHASSI




PLACA




FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00001535

Placa:



Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: 0030800539

Nr Chassi: 9BWAA52R44R432334

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 116.110,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **30,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 81.277,00**

Totais:

Sub-Total: **81.277,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 81.277,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do

software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____