



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001537

VECTRA SEDAN ELEGANCE - CHEVROLET



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 06/08/2025 16:03

Data Vistoria: 05/06/2025 10:50

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **952**

Modelo: **VECTRA SEDAN ELEGANCE - CHEVROLET**

Ano Fab / Modelo:
2006/2007

Categoria: **Caminhão, Carreta, Reboque e
Semi-Reboque**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA /
SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **DSF1790**

UF/Cidade Placa:
SP/GUARULHOS-SP

Nr Motor: **F70005226**

Nr Motor BIN: **F70005226**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BGAB69W07B140121**

Nr Chassi BIN:
9BGAB69W07B140121

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **06AW561208**

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: **Preto**

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**


Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00001537

Placa: DSF1790

Data Impressão: 06/08/2025 16:03

Nr Motor: F70005226

Nr Chassi: 9BGAB69W07B140121

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK

ATENÇÃO

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Farol Direito:	OK
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Capô:	OK	Teto:	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Porta Traseira Direita:	OK	Porta Traseira Esquerda:	OK
Porta Malas:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Chave de Rodas:	N/A	Macaco:	N/A
Triangulo:	N/A	Bancos Dianteiros:	N/A
Bancos Traseiros:	Avariado	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	N/A	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

Data Impressão: 06/08/2025 16:03

Nr Chassi: 9BGAB69W07B140121

Base de Dados

3 - FIPE



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições

**FIPE**

Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DSF1790	Renavam	00892438665
Chassi	9BGAB69W07B140121	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F70005226	Nr Caixa Câmbio	06AW561208
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	VECTRA SEDAN ELEGANCE	Ano Fab.	2006
Ano Mod.	2007	Cor	PRETA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	SP
Município	GUARULHOS-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	128	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	2000
Capacidade Passageiros	5	PBT	130
CMT	230		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 7.592,82	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 85,13
Valor Débito IPVA	7.592,82	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	85,13	Valor Débito DPVAT	5,23
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 1***** Proprietário J***** D*** D* S**** G***** Página



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
----------------------------	---------------	-----------------------------	-------------

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	DSF1790	Renavam	00892438665
Chassi	9BGAB69W07B140121	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F70005226	Caixa Câmbio	06AW561208
Município	GUARULHOS	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE	Ano Fab	2006
Ano Mod	2007	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	2000
Cor	PRETA	Potência	128
Capacidade Passageiros	5	CMT	230
PTB	0,30	CPF/CNPJ Faturado	46923934000872
UF Faturamento	SP		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
004323-0	06/2025	GM - CHEVROLET	VECTRA ELEGAN. 2.0 MPFI 8V FLEXPOWER MEC	07	G	28.429,00	29.286,00
004324-9	06/2025	GM - CHEVROLET	VECTRA ELEGAN. 2.0 MPFI 8V FLEXPOWER AUT	07	G	30.143,00	29.286,00

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001537

Placa: DSF1790

Data Impressão: 06/08/2025 16:03

Nr Motor: F70005226

Nr Chassi: 9BGAB69W07B140121



CHASSI



PLACA



FRENTE

ágina 4



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00001537

Placa: DSF1790

Data Impressão: 06/08/2025 16:03

Nr Motor: F70005226

Nr Chassi: 9BGAB69W07B140121

Página 6

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 29.286,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **50,00%**Valor Depreciado: **R\$ 14.643,00****Totais:**Sub-Total: **14.643,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 14.643,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____