



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVADO

Numeração: 00001528



MINI - I



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 05/09/2025 14:59

Data Vistoria: 03/06/2025 14:24

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1001**

Modelo: **MINI - I**

Ano Fab / Modelo: **2017/2018**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**

Nr Motor: **F799H527**

Nr Motor BIN: **F799H527**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **WMWXM7104J3B25593**

Nr Chassi BIN: **WMWXM7104J3B25593**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

VEICULO COM AMASSO NA LATERAL ESQUERDA, DO LADO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA.




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001528

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:59

Nr Motor: F799H527

Nr Chassi: WMWXM7104J3B25593

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☑ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	⚠ Faltando	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Porta Traseira Direita:	✓ OK	Porta Traseira Esquerda:	✓ OK
Porta Malas:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Chave de Rodas:	✓ N/A	Macaco:	✓ N/A
Triangulo:	✓ N/A	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✓ OK
Pneus Traseiros:	✓ OK	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ N/A	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001528

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:59

Nr Motor: F799H527

Nr Chassi: WMWXM7104J3B25593

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - RENAJUD

4 - FIPE



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



FIPE



Multas Federais



Atenção para o bloqueio RENAJUD



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	01154386152
Chassi	WMWXM7104J3B25593	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F799H527	Categoria	PARTICULAR
Marca	I	Modelo	MINI
Ano Fab.	2017	Ano Mod.	2018
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	192
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1998	Capacidade Passageiros	4
PBT	166	CMT	200



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	167,74		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****

Proprietário P**** D* C***** N** E*****



Restrições:

Página 3

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01154386152
Chassi	WMWXM7104J3B25593	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F799H527	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	I/MINI/COOPER S
Ano Fab	2017	Ano Mod	2018
Procedência Veículo	IMPORTADA	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1998	Cor	BRANCA
Potência	192	Capacidade Passageiros	4
CMT	200	PTB	1,66
CPF/CNPJ Faturado	68976091000562	UF Faturamento	SP



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição 2	RENAJUD: SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
071030-0	06/2025	MINI	COOPER S 2.0 TURBO 16V 3P AUT.	18	G	121.596,00	123.573,00
071040-7	06/2025	MINI	COOPER S SEVEN 2.0 TURBO 16V 3P AUT.	18	G	125.550,00	123.573,00



BLOQUEIO RENAJUD

Placa		Modelo				
Ano Fabricação		Ano Modelo				
Chassi		Renavam				
Orgão Judicial	Restrição	Tribunal	Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - OFICIO DE CRIMES TRIBUTARIOS	CIRCULACAO	-	10577695320238260224			09/02/2024



FOTOS DO VEÍCULO

Página 4

ID Vistoria: 00001528	Placa:	Data Impressão: 05/09/2025 14:59
Nr Motor: F799H527	Nr Chassi: WMWXM7104J3B25593	




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03




ADICIONAL 04




ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ID Vistoria: 00001528

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/09/2025 14:59

Nr Motor: F799H527

Nr Chassi: WMWXM7104J3B25593

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 125.550,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **30,00%**Valor Depreciado: **R\$ 87.885,00****Totais:**Sub-Total: **87.885,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 87.885,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo. Página 7

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____

