



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001071

ESCORT 1.0 HOBBY - FORD



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 16/07/2025 17:53

Data Vistoria: 22/05/2025 10:06

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: RUA JOSE RUFINO DA SILVA, 451, CENTRO, PIRAPOZINHO/SP. CEP: 19200-000.

Complemento: ENTIDADE MINHA CASA / PIRAPOZINHO / (18) 3269-5680

Vistoria Veicular:

OSA: 192438

Modelo: ESCORT 1.0 HOBBY - FORD

Ano Fab / Modelo: 1995/1996

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ENTIDADE MINHA CASA / PIRAPOZINHO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: CEN4579

UF/Cidade Placa: SP/RIO CLARO-SP

Nr Motor: 177424

Nr Motor BIN: 177424

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BFZZZ54ZSB805377

Nr Chassi BIN: 9BFZZZ54ZSB805377

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Azul

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001071

Placa: CEN4579

Data Impressão: 16/07/2025 17:53

Nr Motor: 177424

Nr Chassi: 9BFZZZ54ZSB805377

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✓ OK

⚠ ATENÇÃO
- ➡ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	🚫 Avariado	Parachoque Traseiro:	🚫 Avariado
Farol Direito:	🚫 Avariado	Farol Esquerdo:	🚫 Avariado
Parabrisa Dianteiro:	🚫 Avariado	Capô:	🚫 Avariado
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	🚫 Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	🚫 Avariado	Porta Traseira Direita:	🚫 Avariado
Porta Traseira Esquerda:	🚫 Avariado	Porta Malas:	🚫 Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ N/A
Macaco:	✓ N/A	Triângulo:	✓ N/A
Bancos Dianteiros:	🚫 Avariado	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	🚫 Avariado	Forração Interna:	🚫 Avariado
Pedais:	⚠ Faltando	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	🚫 Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	🚫 Avariado
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



Porta Malas:
🚫 Avariado



Estepe:
🚫 Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001071

Placa: CEN4579

Data Impressão: 16/07/2025 17:53

Nr Motor: 177424

Nr Chassi: 9BFZZZ54ZSB805377

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CEN4579	Renavam	00648821358
Chassi	9BFZZZ54ZSB805377	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	177424	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	ESCORT 1.0 HOBBY
Ano Fab.	1995	Ano Mod.	1996
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	RIO CLARO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	52
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Capacidade Passageiros	5	PBT	80

Mensagem

MOTOR AGREGADO: 177424



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	195,23	Valor Débito Municipais	1.662,58
Valor Débito Renainf	880,41	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	4007,84		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	A***** S***** A****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

Página 3

Restrição Ambiental

VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001071

Placa: CEN4579

Data Impressão: 16/07/2025 17:53

Nr Motor: 177424

Nr Chassi: 9BFZZZ54ZSB805377




CHASSI



PLACA




FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA




PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02

ID Vistoria: 00001071

Placa: CEN4579

Data Impressão: 16/07/2025 17:53

Nr Motor: 177424

Nr Chassi: 9BFZZZ54ZSB805377

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 577,50**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 577,50****Totais:**Sub-Total: **577,50**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 577,50**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria	Data: __/__/__
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA	