



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001343

YBR 125K - YAMAHA



Vistoriador: Nicholas Thomas Rangel

Data Impressão: 16/07/2025 17:55

Data Vistoria: 24/05/2025 16:56

Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

Vistoria Veicular:

OSA: **192730**

Modelo: **YBR 125K - YAMAHA**

Ano Fab / Modelo:
2006/2007

Categoria: **Ciclomotor, Motoneta, Moto e Side Car**

Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **DTM7E86**

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: **E382E080615**

Nr Motor BIN: **E382E080615**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9C6KE092070081789**

Nr Chassi BIN:
9C6KE092070081789

Condições Chassi: **CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Prata**


Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

Responsável: **Celso**

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001343

Placa: DTM7E86

Data Impressão: 16/07/2025 17:55

Nr Motor: E382E080615

Nr Chassi: 9C6KE092070081789

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	AVARIADO
PAINEL:	AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO
BLOCO OPTICO:	AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	AVARIADO
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	OK
PNEU TRASEIRO:	OK	FREIO DIANTEIRO:	AVARIADO
FREIO TRASEIRO:	AVARIADO	MANETE DE FREIO:	AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	OK	LUVA DO GUIDÃO:	OK
RETROVISOR ESQUERDO:	N/OK	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	AVARIADO	ESTRIBO:	AVARIADO
PEDALEIRA DE PARTIDA:	AVARIADO	PROTETOR DE ESCAPE:	AVARIADO
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001343

Placa: DTM7E86

Data Impressão: 16/07/2025 17:55

Nr Motor: E382E080615

Nr Chassi: 9C6KE092070081789

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	DTM7E86	Renavam	00916108880
Chassi	9C6KE092070081789	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	E382E080615	Categoria	PARTICULAR
Marca	YAMAHA	Modelo	YBR 125K
Ano Fab.	2006	Ano Mod.	2007
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	CAMPINAS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 98,23	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 40.674,27
Valor Débito IPVA	98,23	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	40.674,27		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	J***** A***** A****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001343

Placa: DTM7E86

Data Impressão: 16/07/2025 17:55

Nr Motor: E382E080615

Nr Chassi: 9C6KE092070081789




CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TETO




LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



LATERAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02

ID Vistoria: 00001343

Placa: DTM7E86

Data Impressão: 16/07/2025 17:55

Nr Motor: E382E080615

Nr Chassi: 9C6KE092070081789

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 596,80**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 596,80**

Totais:

Sub-Total: **596,80**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 596,80**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Nicholas Thomas Rangel

Data: ____/____/____