



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001148

CG 150 TITAN ESD - HONDA



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 16/07/2025 18:47

Data Vistoria: 23/05/2025 10:13

Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

Local de atendimento:

Endereço: **rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.**

Vistoria Veicular:

OSA: **195137**

Modelo: **CG 150 TITAN ESD - HONDA**

Ano Fab / Modelo: **2007/2007**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **DYO3990**

UF/Cidade Placa: **SP/BAURU-SP**

Nr Motor: **KC08E27048475**

Nr Motor BIN: **KC08E27048475**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9C2KC08207R048475**

Nr Chassi BIN: **9C2KC08207R048475**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Prata**

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

Responsável: **Celso**

Observação:

-



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001148

Placa: DYO3990

Data Impressão: 16/07/2025 18:47

Nr Motor: KC08E27048475

Nr Chassi: 9C2KC08207R048475

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK	CARENAGEM DA RABETA:	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	AVARIADO
PAINEL:	OK	CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO
BLOCO OPTICO:	OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	OK
FREIO TRASEIRO:	OK	MANETE DE FREIO:	OK
MANETE DE EMBREAGEM:	AVARIADO	LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	AVARIADO	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	OK	ESTRIBO:	OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001148

Placa: DYO3990

Data Impressão: 16/07/2025 18:47

Nr Motor: KC08E27048475

Nr Chassi: 9C2KC08207R048475

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	DYO3990	Renavam	00920749267
Chassi	9C2KC08207R048475	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KC08E27048475	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 150 TITAN ESD
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2007
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	BAURU-SP
Espécie	PASSEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	149
Capacidade Passageiros	2	Mensagem	MOTOR AGREGADO: KC08E27048475



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Data Inclusao Venda	21/02/2018
ATIVA			
Data Venda	21/02/2018	Protocolo Detran	21/02/2018



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	0,01	Valor Débito Municipais	879,18
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	1009,34
Valor Débito DPVAT	12,30		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	B***** J*****
-----------------------	--------	--------------	---------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3

Restrição Judicial NADA CONSTA

Restrição Tributária

NADA CONSTA

Restrição Ambiental VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001148

Placa: DYO3990

Data Impressão: 16/07/2025 18:47

Nr Motor: KC08E27048475

Nr Chassi: 9C2KC08207R048475




CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04

Página 4



INTERIOR 05

ID Vistoria: 00001148

Placa: DYO3990

Data Impressão: 16/07/2025 18:47

Nr Motor: KC08E27048475

Nr Chassi: 9C2KC08207R048475

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 1.038,40**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.038,40****Totais:**Sub-Total: **1.038,40**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.038,40**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria	Data: __/__/__
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA	