



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001568

CLASSIC - CHEVROLET



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 16/07/2025 19:02

Data Vistoria: 07/07/2025 15:05

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Vistoria Veicular:

OSA: 195591

Modelo: CLASSIC - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2010/2010

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: DMN5608

UF/Cidade Placa: SP/SUMARE-SP

Nr Motor: S80096237

Nr Motor BIN: S80096237

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGSA1910AB263616

Nr Chassi BIN: 9BGSA1910AB263616

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: V100776930

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:

RETROVISOR LADO DIREITO AVARIADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001568

Placa: DMN5608

Data Impressão: 16/07/2025 19:02

Nr Motor: S80096237

Nr Chassi: 9BGSA1910AB263616

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	✗ Avariado	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Porta Traseira Direita:	✓ OK	Porta Traseira Esquerda:	✓ OK
Porta Malas:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Chave de Rodas:	✓ N/A	Macaco:	✓ N/A
Triângulo:	✓ N/A	Bancos Dianteiros:	✗ Avariado
Bancos Traseiros:	✗ Avariado	Forração Do Teto:	✗ Avariado
Forração Interna:	✗ Avariado	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✗ Avariado	Pneus Dianteiros:	✗ Avariado
Pneus Traseiros:	✗ Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001568

Placa: DMN5608

Data Impressão: 16/07/2025 19:02

Nr Motor: S80096237

Nr Chassi: 9BGSA1910AB263616

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DMN5608	Renavam	00203220161
Chassi	9BGSA1910AB263616	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	S80096237	Nr Caixa Câmbio	V100776930
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CLASSIC	Ano Fab.	2010
Ano Mod.	2010	Cor	PRATA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	SP
Município	SUMARE-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	78	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	PBT	140
CMT	200		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 5.749,55	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 4.627,97
Valor Débito IPVA	5.749,55	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	4.627,97	Valor Débito DPVAT	5,23

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	D**** J*** D* C*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001568

Placa: DMN5608

Data Impressão: 16/07/2025 19:02

Nr Motor: S80096237

Nr Chassi: 9BGSA1910AB263616




CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



ID Vistoria: 00001568	Placa: DMN5608	Data Impressão: 16/07/2025 19:02
Nr Motor: S80096237	Nr Chassi: 9BGSA1910AB263616	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 2.102,60	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 0,00%	Valor Depreciado: R\$ 2.102,60	
Totais:		
Sub-Total: 2.102,60	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 2.102,60

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____