



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000936

CELTA 2P LIFE - CHEVROLET



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 16/07/2025 19:07

Data Vistoria: 20/05/2025 13:05

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

Vistoria Veicular:

OSA: 195817

Modelo: CELTA 2P LIFE - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2005/2005

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: DRL5085

UF/Cidade Placa: SP/SUMARE-SP

Nr Motor: 6V0145310

Nr Motor BIN: 6V0145310

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGRZ08X05G227811

Nr Chassi BIN: 9BGRZ08X05G227811

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 000093100

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Prata

Cor BIN: Prata


Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000936

Placa: DRL5085

Data Impressão: 16/07/2025 19:07

Nr Motor: 6V0145310

Nr Chassi: 9BGRZ08X05G227811

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ N/A
Macaco:	✓ N/A	Triângulo:	✓ N/A
Bancos Dianteiros:	✗ Avariado	Bancos Traseiros:	✗ Avariado
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✗ Avariado
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✗ Avariado
Pneus Dianteiros:	✗ Avariado	Pneus Traseiros:	✗ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✗ Avariado
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000936

Placa: DRL5085

Data Impressão: 16/07/2025 19:07

Nr Motor: 6V0145310

Nr Chassi: 9BGRZ08X05G227811

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DRL5085	Renavam	00859965767
Chassi	9BGRZ08X05G227811	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	6V0145310	Nr Caixa Câmbio	000093100
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CELTA 2P LIFE	Ano Fab.	2005
Ano Mod.	2005	Cor	PRATA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	SUMARE-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	70	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	CMT	190



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.162,13	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 618,86
Valor Débito IPVA	1.162,13	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	618,86		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	R**** G***** S*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000936

Placa: DRL5085

Data Impressão: 16/07/2025 19:07

Nr Motor: 6V0145310

Nr Chassi: 9BGRZ08X05G227811



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00000936

Placa: DRL5085

Data Impressão: 16/07/2025 19:07

Nr Motor: 6V0145310

Nr Chassi: 9BGRZ08X05G227811

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 1.359,40**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.359,40****Totais:**Sub-Total: **1.359,40**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.359,40**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria	Data: __/__/____
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA	