



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001561



CG 160 START - HONDA



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 17/07/2025 11:22

Data Vistoria: 27/05/2025 13:11

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

Vistoria Veicular:

OSA: 197389

Modelo: CG 160 START - HONDA

Ano Fab / Modelo:
2019/2019Categoria: Ciclomotor, Motoneta, Moto e
Side CarLocal armazenamento: EMDEC MUNICIPAL /
CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: ERA3858

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS

Nr Motor: KC25E0K047033

Nr Motor BIN:
KC25E0K047033Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2KC2500KR047014

Nr Chassi BIN:
9C2KC2500KR047014Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:


-



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001561

Placa: ERA3858

Data Impressão: 17/07/2025 11:22

Nr Motor: KC25E0K047033

Nr Chassi: 9C2KC2500KR047014

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	N/OK	CARENAGEM DA RABETA:	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	AVARIADO
PAINEL:	OK	CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO
BLOCO OPTICO:	AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	OK
PNEU TRASEIRO:	OK	FREIO DIANTEIRO:	OK
FREIO TRASEIRO:	OK	MANETE DE FREIO:	AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	AVARIADO	LUVA DO GUIDÃO:	N/OK
RETROVISOR ESQUERDO:	OK	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	AVARIADO	ESTRIBO:	OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	N/OK	PROTETOR DE ESCAPE:	OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO		

ACESSÓRIOS

BUZINA:	OK	SETA ESQUERDA:	AVARIADO
SETA DIREITA:	AVARIADO	MEIA LUZ TRASEIRA:	N/OK
LUZ DE FREIO:	N/OK	FAROL DIANTEIRO BAIXO:	N/OK
FAROL DIANTEIRO ALTA:	N/OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001561

Placa: ERA3858

Data Impressão: 17/07/2025 11:22

Nr Motor: KC25E0K047033

Nr Chassi: 9C2KC2500KR047014

Base de Dados

1 - AGREGADO

2 - BIN ESTADUAL

3 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Agregado - Restrições Agregado



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	ERA3858	Renavam	01190814037
Chassi	9C2KC2500KR047014	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KC25E0K047033	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 160 START
Ano Fab.	2019	Ano Mod.	2019
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	CAMPINAS-SP
Espécie	PASSEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	162
Capacidade Passageiros	2	PBT	29



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 620,56	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 9.290,32
Valor Débito IPVA	620,56	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	9.290,32		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	7*****	Proprietário	M**** D* F***** F***** D* A*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: BLOQUEIOS DIVERSOS TIPO BLOQUEIOS DIVERSOS. DEVERA PASSAR POR REVISTORIA
---------------------	---------------	-------------	--

Página 3

Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

AGREGADO			
Placa	ERA3858	UF Placa	SP
Chassi	9C2KC2500KR047014	Marca	HONDA/CG 160 START
Tipo	MOTOCICLETA	Combustível	GASOLINA
Cor	PRETA	RENAVAM	
Nr Motor	KC25E0K047033	Nr Cambio	
Nr Carroceria		NR Eixo Tras.	
Nr Eixos		Ano Fab	2019
Ano Modelo	2019	Situação	CIRCULACAO
Município	CAMPINAS	Especie	PASSAGEIRO
Procedência	NACIONAL	Capacidade	2
Cilindradas	162	Capacidade	29
Nr do Eixo Auxiliar		Tipo Remarcação Chassi	
UF Dest Faturado	SP	Cod Orgão SRF	
Data Ult. Atualização	09052019	Nr Doc Importação	
Tipo Doc Importador		Data Reg Doc Importação	
Agregado - Restrições:			
Restrição 1		Restrição 2	
Restrição 3		Restrição 4	

BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ERA3858	Renavam	01190814037
Chassi	9C2KC2500KR047014	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KC25E0K047033	Município	CAMPINAS
UF	SP	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/CG 160 START
Ano Fab	2019	Ano Mod	2019
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	162	Cor	PRETA
Capacidade Passageiros	2	PTB	0,29
CPF/CNPJ Faturado	52689361002649	UF Faturamento	SP
BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	BLOQUEIOS DIVERSOS
Restrição 2	BLOQUEIOS DIVERSOS BLOQUEIOS DIVERSOS. DEVERA PASSAR POR REVISTORIA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD

NADA CONSTA



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001561

Placa: ERA3858

Data Impressão: 17/07/2025 11:22

Nr Motor: KC25E0K047033

Nr Chassi: 9C2KC2500KR047014




CHASSI



PLACA




FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



TETO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



LATERAL DIREITA

ID Vistoria: 00001561

Placa: ERA3858

Data Impressão: 17/07/2025 11:22

Nr Motor: KC25E0K047033

Nr Chassi: 9C2KC2500KR047014

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 2.554,40

Valor FIPE: R\$ 0,00

Página 5

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.554,40

Totais:

Sub-Total: 2.554,40

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 2.554,40

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: __/__/____