



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001468

SUZUKI AN125 - JTA



Vistoriador: Nicholas Thomas Rangel

Data Impressão: 17/07/2025 11:37

Data Vistoria: 28/05/2025 08:58

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Vistoria Veicular:

OSA: 197977

Modelo: SUZUKI AN125 - JTA

Ano Fab / Modelo:
2006/2007

Categoria: Ciclomotor, Motoneta, Moto e Side Car

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: DYX0C49

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: F472BR117646

Nr Motor BIN: F472BR117646

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9CDCF47AJ7M017646

Nr Chassi BIN:
9CDCF47AJ7M017646

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:

--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001468

Placa: DYX0C49

Data Impressão: 17/07/2025 11:37

Nr Motor: F472BR117646

Nr Chassi: 9CDCF47AJ7M017646

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK	CARENAGEM DA RABETA:	OK
PARALAMA DIANTEIRO:	OK	PARALAMA TRASEIRO:	OK
PAINEL:	OK	CARENAGEM DO PAINEL:	OK
BLOCO OPTICO:	OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	OK
PNEU TRASEIRO:	OK	FREIO DIANTEIRO:	OK
FREIO TRASEIRO:	OK	MANETE DE FREIO:	OK
MANETE DE EMBREAGEM:	OK	LUVA DO GUIDÃO:	OK
RETROVISOR ESQUERDO:	OK	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	OK	ESTRIBO:	OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK	PROTETOR DE ESCAPE:	AVARIADO
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001468

Placa: DYX0C49

Data Impressão: 17/07/2025 11:37

Nr Motor: F472BR117646

Nr Chassi: 9CDCF47AJ7M017646

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTONETA
Placa	DYX0C49	Renavam	00919902804
Chassi	9CDCF47AJ7M017646	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F472BR117646	Categoria	PARTICULAR
Marca	JTA	Modelo	SUZUKI AN125
Ano Fab.	2006	Ano Mod.	2007
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	CAMPINAS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 343,52	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 3.158,20
Valor Débito IPVA	343,52	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	3.158,20		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	D**** A***** G***** M*
-----------------------	--------	--------------	------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001468

Placa: DYX0C49

Data Impressão: 17/07/2025 11:37

Nr Motor: F472BR117646

Nr Chassi: 9CDCF47AJ7M017646



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TETO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



LATERAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03

ID Vistoria: 00001468

Placa: DYX0C49

Data Impressão: 17/07/2025 11:37

Nr Motor: F472BR117646

Nr Chassi: 9CDCF47AJ7M017646

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 2.500,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 2.500,00****Totais:**Sub-Total: **2.500,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 2.500,00**

Página 4

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Nicholas Thomas Rangel

Data: ____/____/____