



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000964



CELTA 2P LIFE - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 17/07/2025 11:45

Data Vistoria: 20/05/2025 17:29

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Vistoria Veicular:

OSA: 198507

Modelo: CELTA 2P LIFE - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2005/2006

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: DQB8568

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: K60026240

Nr Motor BIN: K60026240

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGRZ08906G139638

Nr Chassi BIN:
9BGRZ08906G139638

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 000281679

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Preto

Cor BIN: Preto


Tem KIT GNV: Não

Leilão:


Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso


Observação:



CHASSI



FRETE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000964

Placa: DQB8568

Data Impressão: 17/07/2025 11:45

Nr Motor: K60026240

Nr Chassi: 9BGRZ08906G139638

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✗ Avariado
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✗ Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	✗ Avariado	Porta Malas:	✗ Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✗ Avariado
Bancos Traseiros:	✗ Avariado	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✗ Avariado	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ N/A	Pneus Dianteiros:	✗ Avariado
Pneus Traseiros:	✗ Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000964

Placa: DQB8568

Data Impressão: 17/07/2025 11:45

Nr Motor: K60026240

Nr Chassi: 9BGRZ08906G139638

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DQB8568	Renavam	00867645873
Chassi	9BGRZ08906G139638	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	K60026240	Nr Caixa Câmbio	000281679
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CELTA 2P LIFE	Ano Fab.	2005
Ano Mod.	2006	Cor	PRETA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	SP
Município	CAMPINAS-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	70	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	CMT	190



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 2.673,38	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 6.482,11
Valor Débito IPVA	2.673,38	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	6.482,11	Valor Débito DPVAT	5,23

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	V***** J**** D** S*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000964

Placa: DQB8568

Data Impressão: 17/07/2025 11:45

Nr Motor: K60026240


Nr Chassi: 9BGRZ08906G139638




CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

Nr Motor: K60026240

Nr Chassi: 9BGRZ08906G139638

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 3.560,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 3.560,00****Totais:**Sub-Total: **3.560,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 3.560,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____