



E-LEILÕES \*Vistoria  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001312

CG 150 TITAN KS - HONDA



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 17/07/2025 11:47

Data Vistoria: 24/05/2025 15:14

### Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

### Vistoria Veicular:

OSA: 198621

Modelo: CG 150 TITAN KS - HONDA

Ano Fab / Modelo:  
2008/2008

Categoria: Ciclomotor, Motoneta, Moto e Side Car

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: BYK9H49

UF/Cidade Placa:  
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: KC08E18184707

Nr Motor BIN:  
KC08E18184707

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2KC08108R184707

Nr Chassi BIN:  
9C2KC08108R184707

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Preto

Cor BIN: Preto


Tem KIT GNV: Não

### Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso


### Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00001312

Placa: BYK9H49

Data Impressão: 17/07/2025 11:47

Nr Motor: KC08E18184707

Nr Chassi: 9C2KC08108R184707

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## ANALISE DA ESTRUTURA

|                                |          |                               |          |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| PINTURA TANQUE:                | OK       | CARENAGEM DA LATERAL DIREITA: | N/OK     |
| CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA: | OK       | CARENAGEM DA RABETA:          | OK       |
| PARALAMA DIANTEIRO:            | AVARIADO | PARALAMA TRASEIRO:            | AVARIADO |
| PAINEL:                        | OK       | CARENAGEM DO PAINEL:          | N/OK     |
| BLOCO OPTICO:                  | AVARIADO | ARO/RODA DIANTEIRO:           | OK       |
| ARO/RODA TRASEIRO:             | OK       | PNEU DIANTEIRO:               | OK       |
| PNEU TRASEIRO:                 | OK       | FREIO DIANTEIRO:              | OK       |
| FREIO TRASEIRO:                | OK       | MANETE DE FREIO:              | OK       |
| MANETE DE EMBREAGEM:           | AVARIADO | LUVA DO GUIDÃO:               | N/OK     |
| RETROVISOR ESQUERDO:           | AVARIADO | RETROVISOR DIREITO:           | AVARIADO |
| CAPA BANCO:                    | AVARIADO | ESTRIBO:                      | OK       |
| PEDALEIRA DE PARTIDA:          | OK       | PROTETOR DE ESCAPE:           | N/OK     |
| ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:   | N/OK     |                               |          |

## ACESSÓRIOS

|                       |      |                        |      |
|-----------------------|------|------------------------|------|
| BUZINA:               | N/OK | SETA ESQUERDA:         | N/OK |
| SETA DIREITA:         | N/OK | MEIA LUZ TRASEIRA:     | N/OK |
| LUZ DE FREIO:         | N/OK | FAROL DIANTEIRO BAIXO: | N/OK |
| FAROL DIANTEIRO ALTA: | N/OK |                        |      |



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001312

Placa: BYK9H49

Data Impressão: 17/07/2025 11:47

Nr Motor: KC08E18184707

Nr Chassi: 9C2KC08108R184707

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



## BIN ESTADUAL

|                        |                   |                     |                 |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Situação do veículo    | EM CIRCULACAO     | Tipo                | MOTOCICLETA     |
| Placa                  | BYK9H49           | Renavam             | 00984751157     |
| Chassi                 | 9C2KC08108R184707 | Situação Chassi     | NORMAL          |
| Nr Motor               | KC08E18184707     | Categoria           | PARTICULAR      |
| Marca                  | HONDA             | Modelo              | CG 150 TITAN KS |
| Ano Fab.               | 2008              | Ano Mod.            | 2008            |
| Cor                    | PRETA             | Combustível         | GASOLINA        |
| UF                     | SP                | Município           | CAMPINAS-SP     |
| Espécie                | PASSEIRO          | Procedência Veículo | NACIONAL        |
| Carroceria             | INEXISTENTE       | Cilindradas         | 149             |
| Capacidade Passageiros | 2                 |                     |                 |



## Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



## Débitos e Multas:

|                                                                                                               |                                         |                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Déb IPVA                                                                                                      | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA               | Débito DPVAT       | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| Déb Licenc                                                                                                    | EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74 | Débito Multas      | EXISTEM MULTAS: R\$ 586,94 |
| Valor Débito Licenc                                                                                           | 167,74                                  | Valor Débito Multa | 586,94                     |
| ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV. |                                         |                    |                            |



## Proprietários:

|                       |        |              |                         |
|-----------------------|--------|--------------|-------------------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 4***** | Proprietário | M***** T**** D** S***** |
|-----------------------|--------|--------------|-------------------------|



## Restrições:

|                      |                             |                 |                                         |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Situação do veículo  | EM CIRCULACAO               | Restrição 1     | OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA |
| Restrição Financeira | CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA | Restrição Furto | NADA CONSTA                             |
| Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA                 |                 |                                         |

Página 3



## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001312  
Nr Motor: KC08E18184707

Placa: BYK9H49  
Nr Chassi: 9C2KC08108R184707

Data Impressão: 17/07/2025 11:47




CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TETO




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA

ID Vistoria: 00001312  
Nr Motor: KC08E18184707

Placa: BYK9H49  
Nr Chassi: 9C2KC08108R184707

Data Impressão: 17/07/2025 11:47

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 1.711,20  
Depreciação (%): 0,00%

Valor FIPE: R\$ 0,00  
Valor Depreciado: R\$ 1.711,20

Totais:

Sub-Total: 1.711,20      Depreciação Forçada(%): 0,00%      Valor Final Avaliado: R\$ 1.711,20

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_