



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001173

MEGANESD DYN 16 - RENAULT



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 17/07/2025 11:58

Data Vistoria: 23/05/2025 09:05

Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

Local de atendimento:

Endereço: **rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.**

Vistoria Veicular:

OSA: **170719**

Modelo: **MEGANESD DYN 16 - RENAULT**

Ano Fab / Modelo: **2007/2007**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **DMM9322**

UF/Cidade Placa: **SP/JUNDIAI-SP**

Nr Motor: **K4MV768Q004601**

Nr Motor BIN:
K4MV768Q004601

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **93YLM2M3H7J817757**

Nr Chassi BIN:
93YLM2M3H7J817757

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

Responsável: **Celso**

Observação:


MOTOR DESMOTADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001173

Placa: DMM9322

Data Impressão: 17/07/2025 11:58

Nr Motor: K4MV768Q004601

Nr Chassi: 93YLM2M3H7J817757

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Triângulo:	N/A	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	N/A
Volante:	N/A	Alavanca da Marcha:	N/A
Painel de Instrumentos:	N/A	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	OK	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	N/A	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001173

Placa: DMM9322

Data Impressão: 17/07/2025 11:58

Nr Motor: K4MV768Q004601

Nr Chassi: 93YLM2M3H7J817757

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DMM9322	Renavam	00913875023
Chassi	93YLM2M3H7J817757	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	K4MV768Q004601	Categoria	PARTICULAR
Marca	RENAULT	Modelo	MEGANESD DYN 16
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2007
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	JUNDIAI-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	115
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1598	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	CMT	250



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 5.653,50	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 130,16
Valor Débito IPVA	5.653,50	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	130,16	Valor Débito DPVAT	5,23

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	T***** D***** D* O*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001173

Placa: DMM9322

Data Impressão: 17/07/2025 11:58

Nr Motor: K4MV768Q004601

Nr Chassi: 93YLM2M3H7J817757




CHASSI



PLACA




FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00001173
Nr Motor: K4MV768Q004601

Placa: DMM9322
Nr Chassi: 93YLM2M3H7J817757

Data Impressão: 17/07/2025 11:58

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 1.829,70
Depreciação (%): 0,00%

Valor FIPE: R\$ 0,00
Valor Depreciado: R\$ 1.829,70

Totais:

Sub-Total: 1.829,70 Depreciação Forçada(%): 0,00% Valor Final Avaliado: R\$ 1.829,70

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: __/__/____