



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001196

CG 160 START - HONDA



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 17/07/2025 12:28

Data Vistoria: 23/05/2025 15:25

Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

Local de atendimento:

Endereço: **rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.**

Vistoria Veicular:

OSA: **191444**

Modelo: **CG 160 START - HONDA**

Ano Fab / Modelo:
2022/2022

Categoria: **Ciclomotor, Motoneta, Moto e Side Car**

Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **RZO0G71**

UF/Cidade Placa: **PE/RECIFE-PE**

Nr Motor: **KC25E0N093791**

Nr Motor BIN:
KC25E0N093791

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9C2KC2500NR094180**

Nr Chassi BIN:
9C2KC2500NR094180

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Vermelho**

Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:


Leilão: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

Responsável: **Celso**


Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001196

Placa: RZO0G71

Data Impressão: 17/07/2025 12:28

Nr Motor: KC25E0N093791

Nr Chassi: 9C2KC2500NR094180

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	OK
PARALAMA DIANTEIRO:	OK	PARALAMA TRASEIRO:	AVARIADO
PAINEL:	OK	CARENAGEM DO PAINEL:	OK
BLOCO OPTICO:	OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	OK
FREIO TRASEIRO:	OK	MANETE DE FREIO:	OK
MANETE DE EMBREAGEM:	OK	LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	AVARIADO	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	AVARIADO	ESTRIBO:	OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001196

Placa: RZO0G71

Data Impressão: 17/07/2025 12:28

Nr Motor: KC25E0N093791

Nr Chassi: 9C2KC2500NR094180

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	RZO0G71	Renavam	01304662893
Chassi	9C2KC2500NR094180	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KC25E0N093791	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 160 START
Ano Fab.	2022	Ano Mod.	2022
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	PE	Município	RECIFE-PE
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	162
Capacidade Passageiros	2	PBT	29



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 322,71	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 178,17	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 7.187,11
Valor Débito IPVA	322,71	Valor Débito Licenc	178,17
Valor Débito Multa	7.187,11		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	J*** J*** D* O*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO ADMINISTRATIVA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001196

Placa: RZO0G71

Data Impressão: 17/07/2025 12:28

Nr Motor: KC25E0N093791

Nr Chassi: 9C2KC2500NR094180



CHASSI



PLACA




FRENTE



MOTOR



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03

ID Vistoria: 00001196

Placa: RZO0G71

Data Impressão: 17/07/2025 12:28

Nr Motor: KC25E0N093791

Nr Chassi: 9C2KC2500NR094180

Vistoria Financeira:

Página 4

Valor Avaliado: R\$ 1.495,90

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.495,90

Totais:

Sub-Total: 1.495,90

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.495,90

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____