



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001336

LONCIN - I



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 17/07/2025 12:28

Data Vistoria: 24/05/2025 16:39

Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

Local de atendimento:

Endereço: **rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.**

Vistoria Veicular:

OSA: **191449**

Modelo: **LONCIN - I**

Ano Fab / Modelo:
2008/2008

Categoria: **Ciclomotor, Motoneta, Moto e Side Car**

Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP**

Tipo Veículo:

Placa: **ECI2636**

UF/Cidade Placa: **SP/MOGI GUACU-SP**

Nr Motor: **LC152LC152FMIVA02457**

Nr Motor BIN:
LC152LC152FMIVA02457

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **LLCLX1T0881100467**

Nr Chassi BIN:
LLCLX1T0881100467

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Prata**

Cor BIN: **Prata**

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

Responsável: **Celso**

Observação:


-



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001336

Placa: ECI2636

Data Impressão: 17/07/2025 12:28

Nr Motor: LC152LC152FMIVA02457

Nr Chassi: LLCLX1T0881100467

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO
CARENAGEM DA RABETA:	AVARIADO	PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO
PARALAMA TRASEIRO:	N/OK	PAINEL:	N/OK
CARENAGEM DO PAINEL:	N/OK	BLOCO OPTICO:	N/OK
ARO/RODA DIANTEIRO:	OK	ARO/RODA TRASEIRO:	OK
PNEU DIANTEIRO:	N/OK	PNEU TRASEIRO:	N/OK
FREIO DIANTEIRO:	N/OK	FREIO TRASEIRO:	N/OK
MANETE DE FREIO:	OK	MANETE DE EMBREAGEM:	OK
LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO	RETROVISOR ESQUERDO:	N/OK
RETROVISOR DIREITO:	N/OK	CAPA BANCO:	AVARIADO
ESTRIBO:	OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK
PROTETOR DE ESCAPE:	OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	N/OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001336

Placa: ECI2636

Data Impressão: 17/07/2025 12:28

Nr Motor: LC152LC152FMIVA02457

Nr Chassi: LLCLX1T0881100467

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	ECI2636	Renavam	00172985072
Chassi	LLCLX1T0881100467	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	LC152LC152FMIVA02457	Categoria	PARTICULAR
Marca	I	Modelo	LONCIN
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2008
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	MOGI GUACU-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	IMPORTADA
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	125
Capacidade Passageiros	2	PBT	100



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 0,01	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 12,30
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.662,58
Valor Débito IPVA	0,01	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	1.662,58	Valor Débito DPVAT	12,30
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	C***** F***** T***** F*****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------------




Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: FALTA DE TRANSFERENCIA TIPO FALTA TRANSFERENCIA. FT PROTOCOLO 47128 INCL
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO ADMINISTRATIVA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001336	Placa: ECI2636	Data Impressão: 17/07/2025 12:28
Nr Motor: LC152LC152FMIVA02457	Nr Chassi: LLCLX1T0881100467	



ID Vistoria: 00001336	Placa: ECI2636	Data Impressão: 17/07/2025 12:28
Nr Motor: LC152LC152FMIVA02457	Nr Chassi: LLCLX1T0881100467	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 200,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 0,00%	Valor Depreciado: R\$ 200,00	
Totais:		
Sub-Total: 200,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 200,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____