



E-LEILÕES \*Vistoria  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001197

YBR 125K - YAMAHA



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 17/07/2025 12:29

Data Vistoria: 23/05/2025 15:27

### Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

### Local de atendimento:

Endereço: **rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.**

### Vistoria Veicular:

OSA: **191493**

Modelo: **YBR 125K - YAMAHA**

Ano Fab / Modelo:  
**2006/2006**

Categoria: **Ciclomotor, Motoneta, Moto e Side Car**

Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **DTL1467**

UF/Cidade Placa:  
**SP/CAMPINAS-SP**

Nr Motor: **E382E057850**

Nr Motor BIN: **E382E057850**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9C6KE092060058813**

Nr Chassi BIN:  
**9C6KE092060058813**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

### Leilão:

Leilão: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

Responsável: **Celso**

### Observação:

-



CHASSI



FRENTE



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00001197

Placa: DTL1467

Data Impressão: 17/07/2025 12:29

Nr Motor: E382E057850

Nr Chassi: 9C6KE092060058813

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## ANALISE DA ESTRUTURA

|                                |          |                               |          |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| PINTURA TANQUE:                | AVARIADO | CARENAGEM DA LATERAL DIREITA: | AVARIADO |
| CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA: | AVARIADO | CARENAGEM DA RABETA:          | AVARIADO |
| PARALAMA DIANTEIRO:            | AVARIADO | PARALAMA TRASEIRO:            | AVARIADO |
| PAINEL:                        | AVARIADO | CARENAGEM DO PAINEL:          | AVARIADO |
| BLOCO OPTICO:                  | AVARIADO | ARO/RODA DIANTEIRO:           | OK       |
| ARO/RODA TRASEIRO:             | OK       | PNEU DIANTEIRO:               | AVARIADO |
| PNEU TRASEIRO:                 | AVARIADO | FREIO DIANTEIRO:              | OK       |
| FREIO TRASEIRO:                | OK       | MANETE DE FREIO:              | OK       |
| MANETE DE EMBREAGEM:           | OK       | LUVA DO GUIDÃO:               | AVARIADO |
| RETROVISOR ESQUERDO:           | OK       | RETROVISOR DIREITO:           | AVARIADO |
| CAPA BANCO:                    | AVARIADO | ESTRIBO:                      | AVARIADO |
| PEDALEIRA DE PARTIDA:          | OK       | PROTETOR DE ESCAPE:           | AVARIADO |
| ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:   | AVARIADO |                               |          |



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001197

Placa: DTL1467

Data Impressão: 17/07/2025 12:29

Nr Motor: E382E057850

Nr Chassi: 9C6KE092060058813

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



## BIN ESTADUAL

|                        |                   |                     |             |
|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Situação do veículo    | EM CIRCULACAO     | Tipo                | MOTOCICLETA |
| Placa                  | DTL1467           | Renavam             | 00891897887 |
| Chassi                 | 9C6KE092060058813 | Situação Chassi     | NORMAL      |
| Nr Motor               | E382E057850       | Categoria           | PARTICULAR  |
| Marca                  | YAMAHA            | Modelo              | YBR 125K    |
| Ano Fab.               | 2006              | Ano Mod.            | 2006        |
| Cor                    | PRETA             | Combustível         | GASOLINA    |
| UF                     | SP                | Município           | CAMPINAS-SP |
| Espécie                | PASSAGEIRO        | Procedência Veículo | NACIONAL    |
| Carroceria             | INEXISTENTE       | Cilindradas         | 124         |
| Capacidade Passageiros | 2                 |                     |             |



## Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



## Débitos e Multas:

|                                                                                                               |                                         |                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Déb IPVA                                                                                                      | EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 0,01            | Débito DPVAT        | EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 12,30 |
| Déb Licenc                                                                                                    | EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74 | Débito Multas       | EXISTEM MULTAS: R\$ 71.827,76  |
| Valor Débito IPVA                                                                                             | 0,01                                    | Valor Débito Licenc | 167,74                         |
| Valor Débito Multa                                                                                            | 71.827,76                               | Valor Débito DPVAT  | 12,30                          |
| ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV. |                                         |                     |                                |



## Proprietários:

|                       |        |              |               |
|-----------------------|--------|--------------|---------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 1***** | Proprietário | A***** M***** |
|-----------------------|--------|--------------|---------------|



## Restrições:

|                     |               |                      |             |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Restrição Financeira | NADA CONSTA |
| Restrição Furto     | NADA CONSTA   | Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA |

Página 3



## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001197

Placa: DTL1467

Data Impressão: 17/07/2025 12:29

Nr Motor: E382E057850

Nr Chassi: 9C6KE092060058813




CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04

|                       |                              |                                  |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ID Vistoria: 00001197 | Placa: DTL1467               | Data Impressão: 17/07/2025 12:29 |
| Nr Motor: E382E057850 | Nr Chassi: 9C6KE092060058813 |                                  |

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 270,90

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 270,90

Totais:

Sub-Total: 270,90

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 270,90

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria

Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_