E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL **Numeração: 00000977**

SCENIC RT 1.6 16 - RENAULT

BRASIL **AJH2A12**

Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA	*Data Impressão: 17/07/2025 12:29*	Data Vistoria: 21/05/2025 09:04

Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**	CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

Local de atendimento:

Endereço: **rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.**

Vistoria Veicular:

OSA: **191868**

Modelo: **SCENIC RT 1.6 16 - RENAULT**		Ano Fab / Modelo: **2000/2000**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: **AJH2A12**	UF/Cidade Placa: **SP/INDAIATUBA-SP**		
Nr Motor: **D010449**	Nr Motor BIN: **D010449**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: FALTA FOTO	**Nr Chassi BIN: 93YJA0025YJ138831**		
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Prata**		

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

-

FRENTE

CHECKLIST

ID Vistoria: 00000977 **Placa: AJH2A12** *Data Impressão: 17/07/2025 12:29*

Nr Motor: D010449 **Nr Chassi: FALTA FOTO**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK **ATENÇÃO**

APROVADO COM APONTAMENTO **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	Avariado	**Farol Esquerdo:**	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	Avariado	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Chave de Rodas:**	N/A
Macaco:	N/A	**Triangulo:**	N/A
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	Avariado	**Estepe:**	N/A
Rodas Dianteiras:	Avariado	**Condição de locomoção:**	N/A

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000977 **Placa: AJH2A12** *Data Impressão: 17/07/2025 12:29*

Nr Motor: D010449 **Nr Chassi: FALTA FOTO**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

- **Bin Estadual - Atenção para as Restrições**
- **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- **Numeração do CHASSI digitada difere da BIN**
- **Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	AJH2A12	**Renavam**	00736522972
Chassi	93YJA0025YJ138831	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	D010449	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	RENAULT	**Modelo**	SCENIC RT 1.6 16
Ano Fab.	2000	**Ano Mod.**	2000
Cor	PRATA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	INDAIATUBA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	110
Procedência Veículo	NACIONAL	**Cilindradas**	1598
Capacidade Passageiros	5		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 167,74	**Débito Multas**	EXISTEM MULTAS: R$ 1.204,55
Valor Débito Licenc	167,74	**Valor Débito Multa**	1.204,55

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1**********	**Proprietário**	N** S**** R********** E*****

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000977 **Placa: AJH2A12** *Data Impressão: 17/07/2025 12:29*

Nr Motor: D010449 **Nr Chassi: FALTA FOTO**

PLACA

FRENTE


MOTOR COMPARTIMENTO

MOTOR

DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA

TRASEIRA DIAGONAL DIREITA

INTERIOR

INTERIOR 02

ID Vistoria: 00000977 **Placa: AJH2A12** *Data Impressão: 17/07/2025 12:29*

Nr Motor: D010449 **Nr Chassi: FALTA FOTO**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 410,45**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R$ 410,45**

Totais:

Sub-Total: **410,45**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 410,45**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como “CONSULTAS VEICULARES ” correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: ____/____/_____