



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001049

GOL CLI - VOLKSWAGEN



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 17/07/2025 12:29

Data Vistoria: 22/05/2025 07:50

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

Vistoria Veicular:

OSA: 191938

Modelo: GOL CLI - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1996/1996

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: CDU4535

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: UNC122644

Nr Motor BIN: UNC122644

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWZZZ377TT011016

Nr Chassi BIN:
9BWZZZ377TT011016

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Azul

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001049

Placa: CDU4535

Data Impressão: 17/07/2025 12:29

Nr Motor: UNC122644

Nr Chassi: 9BWZZZ377TT011016

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Porta Traseira Direita:	OK	Porta Traseira Esquerda:	N/A
Porta Malas:	N/A	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	Parabrisa Traseiro:	OK
Chave de Rodas:	N/A	Macaco:	N/A
Triangulo:	N/A	Bancos Dianteiros:	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	Forração Do Teto:	Avariado
Forração Interna:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	Faltando
Estepe:	N/A	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	Avariado		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001049

Placa: CDU4535

Data Impressão: 17/07/2025 12:29

Nr Motor: UNC122644

Nr Chassi: 9BWZZZ377TT011016

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CDU4535	Renavam	00648286053
Chassi	9BWZZZ377TT011016	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UNC122644	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL CLI
Ano Fab.	1996	Ano Mod.	1996
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	CAMPINAS-SP
Espécie	MISTO	Potência	81
Procedência Veículo	NACIONAL	Cilindradas	1600



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 24.666,20
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	24.666,20
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	G***** M***** B*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: BLOQUEIOS DIVERSOS TIPO BLOQUEIOS DIVERSOS. FAZER REVISTORIA ARD 5233293	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001049

Placa: CDU4535

Data Impressão: 17/07/2025 12:29

Nr Motor: UNC122644


Nr Chassi: 9BWZZZ377T011016



CHASSI



PLACA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02

ID Vistoria: 00001049	Placa: CDU4535	Data Impressão: 17/07/2025 12:29
Nr Motor: UNC122644	Nr Chassi: 9BWZZZ377TT011016	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 742,85	Valor FIPE: R\$ 0,00
Depreciação (%): 0,00%	Valor Depreciado: R\$ 742,85

Totais:

Sub-Total: 742,85	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 742,85
--------------------------	--------------------------------------	---

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: __/__/____