



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000981

PALIO EDX - FIAT



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 17/07/2025 12:31

Data Vistoria: 21/05/2025 09:20

Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

Vistoria Veicular:

OSA: **192884**

Modelo: **PALIO EDX - FIAT**

Ano Fab / Modelo: **1996/1997**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **CJY2654**

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: **4845280**

Nr Motor BIN: **4845280**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: FALTA FOTO

Nr Chassi BIN:
9BD178226T0122763

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Branca**


Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:


Leilão: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

Responsável: Celso

Observação:



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000981

Placa: CJY2654

Data Impressão: 17/07/2025 12:31

Nr Motor: 4845280

Nr Chassi: FALTA FOTO

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triângulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	Avariado	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	Avariado	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	Avariado	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	Avariado	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000981

Placa: CJY2654

Data Impressão: 17/07/2025 12:31

Nr Motor: 4845280

Nr Chassi: FALTA FOTO

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CJY2654	Renavam	00664322832
Chassi	9BD178226T0122763	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4845280	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	PALIO EDX
Ano Fab.	1996	Ano Mod.	1997
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	CAMPINAS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	61
Procedência Veículo	NACIONAL		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 3.192,54
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	3.192,54
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	F***** M****
-----------------------	--------	--------------	--------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: BLOQUEIOS DIVERSOS TIPO BLOQUEIOS DIVERSOS. OFICIO N4BPRV-5197033-F-348/	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000981

Placa: CJY2654

Data Impressão: 17/07/2025 12:31

Nr Motor: 4845280


Nr Chassi: FALTA FOTO



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TRASEIRA



INTERIOR



INTERIOR 02

ID Vistoria: 00000981

Placa: CJY2654

Data Impressão: 17/07/2025 12:31

Nr Motor: 4845280

Nr Chassi: FALTA FOTO

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 785,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 785,00**

Totais:

Sub-Total: **785,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 785,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: ____/____/____