



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001189

TRAXX - I



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 17/07/2025 12:32

Data Vistoria: 23/05/2025 14:56

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

Vistoria Veicular:

OSA: 193361

Modelo: TRAXX - I

Ano Fab / Modelo:
2006/2007

Categoria: Ciclomotor, Motoneta, Moto e
Side Car

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL /
CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: HSU9770

UF/Cidade Placa: MS/CAMPO
GRANDE-MS

Nr Motor: 2006017574

Nr Motor BIN: 2006017574

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: LAAAXKHE270000342

Nr Chassi BIN:
LAAAXKHE270000342

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Preto


Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso


Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001189

Placa: HSU9770

Data Impressão: 17/07/2025 12:32

Nr Motor: 2006017574

Nr Chassi: LAAAXKHE270000342

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	OK	CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK
CARENAGEM DA RABETA:	OK	PARALAMA DIANTEIRO:	OK
PARALAMA TRASEIRO:	OK	PAINEL:	AVARIADO
CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO	BLOCO OPTICO:	AVARIADO
ARO/RODA DIANTEIRO:	OK	ARO/RODA TRASEIRO:	OK
PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO	PNEU TRASEIRO:	AVARIADO
FREIO DIANTEIRO:	AVARIADO	FREIO TRASEIRO:	OK
MANETE DE FREIO:	OK	LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO
CAPA BANCO:	AVARIADO	ESTRIBO:	OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001189

Placa: HSU9770

Data Impressão: 17/07/2025 12:32

Nr Motor: 2006017574

Nr Chassi: LAAAXKHE270000342

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTONETA
Placa	HSU9770	Renavam	00913214507
Chassi	LAAAXKHE270000342	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	2006017574	Categoria	PARTIC
Marca	I	Modelo	TRAXX
Ano Fab.	2006	Ano Mod.	2007
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	MS	Município	CAMPO GRANDE-MS
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	IMPORTADO
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	108
Capacidade Passageiros	2		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.163,02	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 438,62
Valor Débito Licenc	1.163,02	Valor Débito Multa	438,62
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: IPVA 2021 INSCRITO D.A. EM ATRASO, PROCURE A PGE LICENCIAMENTO 2020 INSCR
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: LICENCIAMENTO 2019 INSCRITO D.A, PROCURE A PGE LICENCIAMENTO 2019 INSCRITO DA PRO	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: LICENCIAMENTO 2020 INSCRITO DA PROCURE A PGE
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: LICENCIAMENTO 2020 INSCRITO D.A, PROCURE A PGE LICENCIAMENTO 2021 INSCRITO D.A, P	Restrição Financeira	NADA CONSTA

Página 3

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	HSU9770	Renavam	00913214507
Chassi	LAAAXKHE270000342	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	2006017574	Município	CAMPO GRANDE
UF	MS	Tipo	MOTONETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	I/TRAXX/JL110 8
Ano Fab	2006	Ano Mod	2007
Procedência Veículo	IMPORTADO	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	108	Cor	PRETA
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Faturado	08436245000178
UF Faturamento	MS		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	IPVA 2021 INSCRITO D.A. EM ATRASO, PROCURE A PGE
Restrição 2	LICENCIAMENTO 2020 INSCRITO D.A, PROCURE A PGE	Restrição 3	LICENCIAMENTO 2021 INSCRITO D.A, PROCURE A PGE LICENCIAMENTO 2019 INSCRITO D.A, PROCURE A PGE IPVA
Restrição 4	RENAINF IPVA 2021 INSCRITO D.A. EM ATRASO, PROCURE A PGE	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001189

Placa: HSU9770

Data Impressão: 17/07/2025 12:32

Nr Motor: 2006017574

Nr Chassi: LAAAXKHE270000342



CHASSI



PLACA



FRENTE



ID Vistoria: 00001189	Placa: HSU9770	Data Impressão: 17/07/2025 12:32
Nr Motor: 2006017574	Nr Chassi: LAAAXKHE270000342	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 75,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 0,00%	Valor Depreciado: R\$ 75,00	
Totais:		
Sub-Total: 75,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 75,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____