



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001011

CORSA WIND - CHEVROLET



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 17/07/2025 12:32

Data Vistoria: 21/05/2025 13:58

Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

Vistoria Veicular:

OSA: **193822**

Modelo: **CORSA WIND - CHEVROLET**

Ano Fab / Modelo:
1998/1998

Categoria: **Caminhão, Carreta, Reboque e
Semi-Reboque**

Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL /
CAMPINAS-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **CWG5280**

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: **BS0138221**

Nr Motor BIN: **BS0138221**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BGSC68ZWWC761889**

Nr Chassi BIN:
9BGSC68ZWWC761889

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **000416130**

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Prata**

Cor BIN: **Prata**

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:


Leilão: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

Responsável: **Celso**

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001011

Placa: CWG5280

Data Impressão: 17/07/2025 12:32

Nr Motor: BS0138221

Nr Chassi: 9BGSC68ZWWC761889

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triângulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	Avariado	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	N/A
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado



Porta Malas:
 OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001011

Placa: CWG5280

Data Impressão: 17/07/2025 12:32

Nr Motor: BS0138221

Nr Chassi: 9BGSC68ZWWC761889

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CWG5280	Renavam	00699851203
Chassi	9BGSC68ZWWC761889	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BS0138221	Nr Caixa Câmbio	000416130
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CORSA WIND	Ano Fab.	1998
Ano Mod.	1998	Cor	PRATA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	CAMPINAS-SP	Espécie	MISTO
Potência	60	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1000

Capacidade Passageiros 5



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 11.914,39
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	11.914,39

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	T*** R***** D* L***
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001011

Placa: CWG5280

Data Impressão: 17/07/2025 12:32

Nr Motor: BS0138221


Nr Chassi: 9BG5C68ZWWC761889



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02

ID Vistoria: 00001011	Placa: CWG5280	Data Impressão: 17/07/2025 12:32
Nr Motor: B50138221	Nr Chassi: 9BGSC68ZWWC761889	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 492,00	Valor FIPE: R\$ 0,00
Depreciação (%): 0,00%	Valor Depreciado: R\$ 492,00

Totais:

Sub-Total: 492,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 492,00
--------------------------	--------------------------------------	---

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA	Data: ____/____/____