



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001241

CG 125 FAN - HONDA



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 17/07/2025 12:34

Data Vistoria: 24/05/2025 09:37

Cliente:

Nome: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

CPF/CNPJ: **44.602.720/0001-00**

Vistoria Veicular:

OSA: **194195**

Modelo: **CG 125 FAN - HONDA**

Ano Fab / Modelo:
2005/2005

Categoria: **Ciclomotor, Motoneta, Moto e Side Car**

Local armazenamento: **EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **HDA6E03**

UF/Cidade Placa:
MG/SABARA-MG

Nr Motor: **JC30E75003573**

Nr Motor BIN: **JC30E75003573**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9C2JC30705R003573**

Nr Chassi BIN:
9C2JC30705R003573

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Vermelho**

Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: **Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC**

Responsável: **Celso**

Observação:



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001241

Placa: HDA6E03

Data Impressão: 17/07/2025 12:34

Nr Motor: JC30E75003573

Nr Chassi: 9C2JC30705R003573

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK	CARENAGEM DA RABETA:	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	OK	PARALAMA TRASEIRO:	AVARIADO
PAINEL:	OK	CARENAGEM DO PAINEL:	N/OK
BLOCO OPTICO:	OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	OK
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	AVARIADO
FREIO TRASEIRO:	OK	MANETE DE FREIO:	OK
MANETE DE EMBREAGEM:	AVARIADO	LUVA DO GUIDÃO:	N/OK
RETROVISOR ESQUERDO:	OK	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	OK	ESTRIBO:	OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK	PROTETOR DE ESCAPE:	N/OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO		

ACESSÓRIOS

BUZINA:	N/OK	SETA ESQUERDA:	N/OK
SETA DIREITA:	N/OK	MEIA LUZ TRASEIRA:	N/OK
LUZ DE FREIO:	N/OK	FAROL DIANTEIRO BAIXO:	N/OK
FAROL DIANTEIRO ALTA:	N/OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001241

Placa: HDA6E03

Data Impressão: 17/07/2025 12:34

Nr Motor: JC30E75003573

Nr Chassi: 9C2JC30705R003573

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN ESTADUAL

3 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	BAIXADO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	HDA6E03	Renavam	00891976710
Chassi	9C2JC30705R003573	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JC30E75003573	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 125 FAN
Ano Fab.	2005	Ano Mod.	2005
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	MG	Município	SABARA-MG
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 157,63	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	157,63		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	F S D***** L***
--------------	-----------------



Restrições:

Situação do veículo	BAIXADO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RESTRICAO ADMINISTRATIVA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO ADMINISTRATIVA	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: VEICULO APREENDIDO
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA

Página 3

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	BAIXADO
Placa	HDA6E03	Renavam	00891976710
Chassi	9C2JC30705R003573	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JC30E75003573	Município	SABARA
UF	MG	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/CG 125 FAN
Ano Fab	2005	Ano Mod	2005
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	124
Cor	VERMELHA	Capacidade Passageiros	2
CPF/CNPJ Faturado	41.929.233/0001-50		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	BAIXADO	Restrição	VEÍCULO BAIXADO
Restrição 1	INDICIO DE SINISTRO ENCONTRADO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001241

Placa: HDA6E03

Data Impressão: 17/07/2025 12:34

Nr Motor: JC30E75003573

Nr Chassi: 9C2JC30705R003573



CHASSI



PLACA



FRENTE

Página 4

<https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/361923?codLote=146502>

4/6



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



LATERAL DIREITA

ID Vistoria: 00001241

Placa: HDA6E03

Data Impressão: 17/07/2025 12:34

Nr Motor: JC30E75003573

Nr Chassi: 9C2JC30705R003573

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 330,50**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 330,50****Totais:**Sub-Total: **330,50**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 330,50**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: ____/____/____