



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001238

PARATI CL - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 17/07/2025 13:01

Data Vistoria: 24/05/2025 09:20

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: RUA DR. ANTONIO MANOEL, 50, VILA INDUSTRIAL, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

Complemento: EMDEC / (19) 3731-2910

Vistoria Veicular:

OSA: 185085

Modelo: PARATI CL - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1989/1990

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC / CAMPINAS

Tipo Veículo: Veículos

Placa: CAF4998

UF/Cidade Placa:
SP/INDAIATUBA-SP

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN:

Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKP250681

Nr Chassi BIN:
9BWZZZ30ZKP250681

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Bege

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:

VEICULO TRANCADO

MOTOR ESTA NO PORTA MALAS



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001238

Placa: CAF4998

Data Impressão: 17/07/2025 13:01

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKP250681

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Capô:	OK	Teto:	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	Avariado	Porta Dianteira Esquerda:	Avariado
Porta Malas:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Volante:	Avariado	Alavanca da Marcha:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	Avariado		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001238

Placa: CAF4998

Data Impressão: 17/07/2025 13:01

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKP250681

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CAF4998	Renavam	00426779517
Chassi	9BWZZZ30ZKP250681	Situação Chassi	NORMAL
Categoria	PARTICULAR	Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	PARATI CL	Ano Fab.	1989
Ano Mod.	1990	Cor	BEGE
Combustível	ALCOOL	UF	SP
Município	INDAIATUBA-SP	Espécie	NAO ATRIBUIDO
Potência	78	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	167,74		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	N**** R***** B*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001238

Placa: CAF4998

Página 3
Data Impressão: 17/07/2025 13:01

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKP250681




CHASSI




PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



ID Vistoria: 00001238		Placa: CAF4998		Data Impressão: 17/07/2025 13:01	
Nr Motor: SEM MOTOR		Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKP250681			
Vistoria Financeira:					
Valor Avaliado: R\$ 500,00			Valor FIPE: R\$ 0,00		
Depreciação (%): 0,00%			Valor Depreciado: R\$ 500,00		
Totais:					
Sub-Total: 500,00		Depreciação Forçada(%): 0,00%		Valor Final Avaliado: R\$ 500,00	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____