



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001081

GOL 16V PLUS - VOLKSWAGEN



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 17/07/2025 14:43

Data Vistoria: 22/05/2025 11:04

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

Vistoria Veicular:

OSA: 190875

Modelo: GOL 16V PLUS - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2001/2001

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: CWN5984

UF/Cidade Placa: SP/RIO CLARO-SP

Nr Motor: SEM A PLAQUETA

Nr Motor BIN: AFR472626

Condições Motor: MOTOR SEM PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (Sem a placa com a gravação de identificação)

Nr Chassi: 9BWCA05X41P110094

Nr Chassi BIN: 9BWCA05X41P110094

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Bege

Tem KIT GNV: Não

Leilão:


Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso


Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001081

Placa: CWN5984

Data Impressão: 17/07/2025 14:43

Nr Motor: SEM A PLAQUETA

Nr Chassi: 9BWCA05X41P110094

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Avariado
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triângulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	Faltando	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado



Porta Malas:

Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001081

Placa: CWN5984

Data Impressão: 17/07/2025 14:43

Nr Motor: SEM A PLAQUETA

Nr Chassi: 9BWCA05X41P110094

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CWN5984	Renavam	00759963096
Chassi	9BWCA05X41P110094	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	AFR472626	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 16V PLUS
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2001
Cor	BEGE	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	RIO CLARO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	70
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	90



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 610,41	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 3.161,85
Valor Débito IPVA	610,41	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	3.161,85	Valor Débito DPVAT	5,23
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	S***** J*** D* A***** A****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001081	Placa: CWN5984	Data Impressão: 17/07/2025 14:43
Nr Motor: SEM A PLAQUETA	Nr Chassi: 9BWCA05X41P110094	




CHASSI



PLACA




FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TETO




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



PNEU TRASEIRO DIREITO




LATERAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00001081

Placa: CWN5984

Data Impressão: 17/07/2025 14:43

Nr Motor: SEM A PLAQUETA

Nr Chassi: 9BWCA05X41P110094

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 548,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 548,00****Totais:**Sub-Total: **548,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 548,00**

Página 5

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: ____/____/____