



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001083

1.6 - FIAT



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 17/07/2025 14:45

Data Vistoria: 22/05/2025 11:35

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

Vistoria Veicular:

OSA: 191559

Modelo: 1.6 - FIAT

Ano Fab / Modelo: 1993/1993

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: BRZ1361

UF/Cidade Placa:
SP/CABREUVA-SP

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Motor BIN: 8068798

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)

Nr Chassi: 9BD146000P5075920

Nr Chassi BIN:
9BD146000P5075920

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Etanol (Alcool)

Combustível BIN:

Cor: Cinza

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC


Responsável: Celso

Observação:

-



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001083

Placa: BRZ1361

Data Impressão: 17/07/2025 14:45

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BD146000P5075920

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Farol Direito:	Avariado
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Capô:	Avariado	Teto:	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	Avariado
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	Avariado
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001083

Placa: BRZ1361

Data Impressão: 17/07/2025 14:45

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BD146000P5075920

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - SENATRAN /
FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Atenção para as Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BRZ1361	Renavam	00615899340
Chassi	9BD146000P5075920	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	8068798	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	1.6
Ano Fab.	1993	Ano Mod.	1993
Cor	CINZA	Combustível	ALCOOL
UF	SP	Município	CABREUVA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	86
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 478,84
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	478,84
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	S***** R***** D* C**
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: TRANSFERENCIA - DETRAN TIPO TRANSFERENCIA DETRAN. DOCUMENTOS APRESENTADO
---------------------	---------------	-------------	--

Página 3

Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BRZ1361	Renavam	00615899340
Chassi	9BD146000P5075920	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	146B60118068798	Município	CABREUVA
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/FIAT UNO 1.6
Ano Fab	1993	Ano Mod	1993
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	ALCOOL
Cor	CINZA	Potência	86
CPF/CNPJ Faturado	46377800000470	UF Faturamento	SP

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	TRANSFERENCIA - DETRAN
Restrição 2	TRANSFERENCIA - DETRAN	Restrição Judicial	NADA CONSTA
TRANSFERENCIA DETRAN. DOCUMENTOS APRESENTADOS : REQUERIMENTO DOCUMENTOS ID			
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BRZ1361	Renavam	00615899340
Chassi	9BD146000P5075920	Município	CABREUVA
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	FIAT/UNO 1.6
Ano Fab	1993	Ano Mod	1993
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	ALCOOL
Cor	CINZA	Potência	86
Capacidade Passageiros	5	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	3*****	Proprietário	S**** R***** D* C***

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	NADA CONSTA
Restrição 1	REST. ADMINISTRATIVA	Restrição 2	INDICADOR MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Multa RENAINF	CONSTA

Página 4

Multas CONSTA **Roubo e Furto Ativo:****Roubo e Furto Ativo** NADA CONSTA **RECALL:****RECALL** NADA CONSTA **RENAJUD:****RENAJUD** NADA CONSTA **Multas Federais 16/02/2022 às 17:28 (CORTESIA)**

Placa	BRZ1361	Órgão Autuado	PREF. DE SP CAMPINAS
Número Infração	A051303521	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO	Data/Hora	16/02/2022 17:28
SEGURANCA			
Cod RENAINF	A051303521	Valor	195

 Multas Federais 16/03/2022 às 08:39 (CORTESIA)

Placa	BRZ1361	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1X 9026404	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO	Data/Hora	16/03/2022 08:39
SEGURANCA			
Cod RENAINF	1X 9026404	Valor	195

 Multas Federais 10/06/2024 às 09:39 (CORTESIA)

Placa	BRZ1361	Órgão Autuado	PREF. DE SP CAMPINAS
Número Infração	A061034396	Código Infração	5398
Descrição da Infração	ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA	Data/Hora	10/06/2024 09:39
CALCADA (MEIO-FIO) DE 50CM A 1M			
Cod RENAINF	A061034396	Valor	88

 Laudo CSV**CSV** CSV não encontrado na base consultada.****ATENÇÃO:** *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado. **RECALL****Registro de recall** NADA CONSTA **RENAJUD****Registro de renajud** NADA CONSTA

Página 5


**FOTOS DO VEÍCULO****ID Vistoria: 00001083****Placa: BRZ1361****Data Impressão: 17/07/2025 14:45**

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BD146000P5075920



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04

ID Vistoria: 00001083	Placa: BRZ1361	Data Impressão: 17/07/2025 14:45
Nr Motor: Motor Divergente	Nr Chassi: 9BD146000P5075920	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 213,15

Depreciação (%): 0,00%

Valor FIPE: R\$ 0,00

Valor Depreciado: R\$ 213,15

Totais:

Sub-Total: 213,15

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 213,15

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____