



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001559

PALIO FIRE - FIAT



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 17/07/2025 14:50

Data Vistoria: 21/05/2025 14:57

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Vistoria Veicular:

OSA: 193339

Modelo: PALIO FIRE - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2016/2016

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: BAM9I29

UF/Cidade Placa: MG/NOVA RESENDE

Nr Motor: 310A10112838548

Nr Motor BIN:
310A10112838548

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BD17122ZG7590428

Nr Chassi BIN:
9BD17122ZG7590428

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC


Responsável: Celso

Observação:

POSSUI BATIDA FRONTAL DIREITA.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001559

Placa: BAM9129

Data Impressão: 17/07/2025 14:50

Nr Motor: 310A10112838548

Nr Chassi: 9BD17122ZG7590428

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Farol Direito:	Avariado
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	Avariado
Capô:	Avariado	Teto:	OK
Retrovisor Lado Direito:	Avariado	Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado
Porta Dianteira Direita:	Avariado	Porta Dianteira Esquerda:	N/A
Porta Traseira Direita:	Avariado	Porta Traseira Esquerda:	Avariado
Porta Malas:	N/A	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	Faltando
Chave de Rodas:	N/A	Macaco:	N/A
Triângulo:	N/A	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001559

Placa: BAM9I29

Data Impressão: 17/07/2025 14:50

Nr Motor: 310A10112838548

Nr Chassi: 9BD17122ZG7590428

Base de Dados

1 - AGREGADO

2 - BIN FEDERAL



Agregado - Restrições Agregado



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



AGREGADO

Placa	BAM9I29	UF Placa	MG
Chassi	9BD17122ZG7590428	Marca	PALIO FIRE
Tipo	AUTOMOVEL	Combustível	ALCOOL, GASOLINA
Cor	BRANCA	RENAVAM	
Nr Motor	310A10112838548	Nr Cambio	
Nr Carroceria	76273804	NR Eixo Tras.	
Nr Eixos		Ano Fab	2016
Ano Modelo	2016	Situação	CIRCULACAO
Município	NOVA RESENDE	Especie	PASSAGEIRO
Procedência	NACIONAL	Capacidade	5
Cilindradas	1000	Capacidade	135
Nr do Eixo Auxiliar		Tipo Remarcação Chassi	
UF Dest Faturado	PR	Cod Orgão SRF	
Data Ult. Atualização	20052016	Nr Doc Importação	
Tipo Doc Importador		Data Reg Doc Importação	



Agregado - Restrições:

Restrição 1

Restrição 2

Restrição 3

Restrição 4



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BAM9I29	Renavam	01087115059
Chassi	9BD17122ZG7590428	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	310A10112838548	Município	NOVA RESENDE
UF	MG	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/PALIO FIRE
Ano Fab	2016	Ano Mod	2016
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	76273804	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1000	Cor	BRANCA
Potência	75	Capacidade Passageiros	5
CMT	175	CPF/CNPJ Faturado	16.701.716/0001-56

Página 3

UF Faturamento PR

 BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INTENCAO DE GRAVAMES
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

 RENAJD (CORTESIA):

RENAJD	NADA CONSTA
--------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001559 Placa: BAM9I29 Data Impressão: 17/07/2025 14:50
Nr Motor: 310A10112838548 Nr Chassi: 9BD17122ZG7590428



CHASSI




PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TETO



LATERAL ESQUERDA




TRASEIRA



PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



INTERIOR

ID Vistoria: 00001559

Placa: BAM9I29

Data Impressão: 17/07/2025 14:50

Nr Motor: 310A10112838548

Nr Chassi: 9BD17122ZG7590428

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 1.654,90**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.654,90****Totais:**Sub-Total: **1.654,90**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.654,90**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria	Data: __/__/__
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA	