



E-LEILÕES \*Vistoria  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001167

FIESTA SEDAN1.6FLEX - FORD



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 17/07/2025 15:00

Data Vistoria: 23/05/2025 11:50

### Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

### Local de atendimento:

Endereço: rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

### Vistoria Veicular:

OSA: 195212

Modelo: FIESTA SEDAN1.6FLEX - FORD

Ano Fab / Modelo: 2010/2011

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: EQG7858

UF/Cidade Placa:  
SP/CAMPINAS-SP

**Nr Motor: Motor Divergente**

**Nr Motor BIN:**  
**QF9AB8062268**

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN ( MOTOR TROCADO )

Nr Chassi: 9BFZF54P3B8062268

Nr Chassi BIN:  
9BFZF54P3B8062268

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

### Leilão:


Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

### Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00001167

Placa: EQG7858

Data Impressão: 17/07/2025 15:00

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BFZF54P3B8062268

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## Estado Geral Do Veículo

|                                   |          |                                    |          |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Parachoque Dianteiro:             | Avariado | Parachoque Traseiro:               | Avariado |
| Farol Direito:                    | OK       | Farol Esquerdo:                    | OK       |
| Parabrisa Dianteiro:              | OK       | Capô:                              | Avariado |
| Teto:                             | OK       | Retrovisor Lado Direito:           | OK       |
| Retrovisor Lado Esquerdo:         | OK       | Porta Dianteira Direita:           | Avariado |
| Porta Dianteira Esquerda:         | OK       | Porta Traseira Direita:            | Avariado |
| Porta Traseira Esquerda:          | OK       | Porta Malas:                       | OK       |
| Vidro Da Porta Dianteira Direita: | OK       | Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: | OK       |
| Vidro Traseiro Esquerdo:          | Avariado | Vidro Traseiro Direito:            | OK       |
| Lanterna Traseira Direita:        | Avariado | Lanterna Traseira Esquerda:        | Avariado |
| Parabrisa Traseiro:               | OK       | Bancos Dianteiros:                 | Avariado |
| Bancos Traseiros:                 | OK       | Forração Do Teto:                  | OK       |
| Forração Interna:                 | OK       | Pedais:                            | OK       |
| Volante:                          | OK       | Alavanca da Marcha:                | Avariado |
| Painel de Instrumentos:           | OK       | Pneus Dianteiros:                  | Avariado |
| Pneus Traseiros:                  | Avariado | Rodas Traseiras:                   | OK       |
| Rodas Dianteiras:                 | OK       | Condição de locomoção:             | N/A      |



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001167

Placa: EQG7858

Data Impressão: 17/07/2025 15:00

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BFZF54P3B8062268

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



## BIN ESTADUAL

|                     |                   |                        |                     |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO     | Tipo                   | AUTOMOVEL           |
| Placa               | EQG7858           | Renavam                | 00224606190         |
| Chassi              | 9BFZF54P3B8062268 | Situação Chassi        | NORMAL              |
| Nr Motor            | QF9AB8062268      | Categoria              | PARTICULAR          |
| Marca               | FORD              | Modelo                 | FIESTA SEDAN1.6FLEX |
| Ano Fab.            | 2010              | Ano Mod.               | 2011                |
| Cor                 | PRATA             | Combustível            | ALCOOL/GASOLINA     |
| UF                  | SP                | Município              | CAMPINAS-SP         |
| Espécie             | PASSAGEIRO        | Potência               | 107                 |
| Procedência Veículo | NACIONAL          | Carroceria             | INEXISTENTE         |
| Cilindradas         | 1598              | Capacidade Passageiros | 5                   |
| Nr Eixos            | 2                 | PBT                    | 155                 |



## Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



## Débitos e Multas:

|                    |                                         |                     |                               |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Déb IPVA           | EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 7.244,25        | Débito DPVAT        | EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23 |
| Déb Licenc         | EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74 | Débito Multas       | EXISTEM MULTAS: R\$ 3.029,23  |
| Valor Débito IPVA  | 7.244,25                                | Valor Débito Licenc | 167,74                        |
| Valor Débito Multa | 3.029,23                                | Valor Débito DPVAT  | 5,23                          |

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

|                       |        |              |                       |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 1***** | Proprietário | N**** J***** D* S**** |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------------|

|                      |                             |                 |                              |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Restrições:          |                             |                 |                              |
| Situação do veículo  | EM CIRCULACAO               | Restrição 1     | OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO |
|                      |                             | FIDUCIARIA      |                              |
| Restrição Financeira | CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA | Restrição Furto | NADA CONSTA                  |
| Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA                 |                 |                              |



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001167

Placa: EQG7858

Data Impressão: 17/07/2025 15:00

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BFZF54P3B8062268



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



|                              |  |                                |                                  |                                    |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| ID Vistoria: 00001167        |  | Placa: EQG7858                 | Data Impressão: 17/07/2025 15:00 |                                    |
| Nr Motor: Motor Divergente   |  | Nr Chassi: 9BFZF54P3B8062268   |                                  |                                    |
| Vistoria Financeira:         |  |                                |                                  |                                    |
| Valor Avaliado: R\$ 1.500,00 |  | Valor FIPE: R\$ 0,00           |                                  |                                    |
| Depreciação (%): 0,00%       |  | Valor Depreciado: R\$ 1.500,00 |                                  |                                    |
| Totais:                      |  |                                |                                  |                                    |
| Sub-Total: 1.500,00          |  | Depreciação Forçada(%): 0,00%  |                                  | Valor Final Avaliado: R\$ 1.500,00 |

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_